

# VEHICLE CONDITION REPORT

## 車輛状態表

|                                                                                                                        |                    |                                 |                 |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------|-----------------|------------|
| 管理No<br>G-03573                                                                                                        | 車名<br>フォワード        | 形状<br>低温冷凍車 パワーゲート ワイド エアサス 増トン |                 |            |
| 初年度<br>令和元年09月                                                                                                         | 型式<br>2PG-FTR90V2  | 車体番号<br>FTR90-7010455           |                 |            |
| 乗員<br>2人                                                                                                               | 走行距離<br>256,846 km | 最大積載量<br>7,100 kg               | 排気量<br>5,190 cc | 車検期限<br>抹消 |
| 上物<br>2019/7 東プレ XV82LOC-U -30℃設定 エバハウス<br>2019/7 東プレ リア観音扉 ラッシング2段 床、左右荷箱パネル編アルミ 断熱55mm<br>2019/5 新明和 1t 格納ゲート 室内リモコン |                    |                                 |                 |            |

|           |             |            |          |              |
|-----------|-------------|------------|----------|--------------|
| シフト<br>F6 | 原動機<br>4HK1 | ICターボ<br>有 | 燃料<br>軽油 | 馬力<br>240-ps |
| 車体色<br>白  | AC<br>有     | PS<br>有    | PW<br>有  | エアバッグ<br>有   |
| ABS<br>有  | 電動ミラー<br>左  |            |          |              |


|                                                              |
|--------------------------------------------------------------|
| その他装備<br>ETC1.0,アルミホイール, キーレス, キセノンライト ,DPD, HSA, LDWS, IESC |
|--------------------------------------------------------------|

|                    |                   |                    |
|--------------------|-------------------|--------------------|
| 外寸(長さ)<br>8,400 mm | 外寸(幅)<br>2,480 mm | 外寸(高さ)<br>3,230 mm |
| 内寸(長さ)<br>6,230 mm | 内寸(幅)<br>2,300 mm | 内寸(高さ)<br>2,010 mm |

|                                                                                                                                                                                                                               |    |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--|--|
| タイヤ状態(分山)<br><div> <div>5</div> <div>10</div> <div></div> <div></div> <div>10</div> <div>10</div> <div>10</div> <div>10</div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div>スベア</div> <div>10</div> <div></div> </div> |    |  |  |
| フロント<br>265/70R19.5                                                                                                                                                                                                           | リア |  |  |

|             |
|-------------|
| キャブ内部       |
| 汚れ<br>小     |
| シート破れ<br>有り |

|                 |
|-----------------|
| フロントガラス<br>飛び石有 |
|-----------------|



|              |                                                                                     |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 修復歴<br>無し    | 修復箇所                                                                                |
| エンジン状態<br>良好 | ミッション、デフ状態<br>良好                                                                    |
| フレーム状態<br>良好 | 車輛状態<br>・ 荷箱内パネル傷凹み<br>・ キーレス不良<br><br>外気温28℃<br>スタート 27℃→2h 20.5℃→3h -5℃→4h -15.5℃ |

