

VEHICLE CONDITION REPORT

車輛状態表

管理No G-03644	車名 エルフ	形状 アルミウイング ワイドロング		
初年度 平成18年07月	型式 PB-NPR81AN	車体番号 NPR81-7024838		
乗員 3人	走行距離 46,508 km	最大積載量 2,000 kg	排気量 4,770 cc	車検期限 抹消
上物 2006/7 日本フルハーフ リア観音扉 床鉄 引出しフック4対				

シフト スーマーF6	原動機 4HJ1	ICターボ 無し	燃料 軽油	馬力 130-ps
車体色 白	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー 無			


その他装備 バックカメラ, スペアキー, アイドリングストップ, ハロゲンライト, ASR, ナビ, ドラレコ, DPD, HSA
--

外寸(長さ) 6,390 mm	外寸(幅) 2,170 mm	外寸(高さ) 3,490 mm
内寸(長さ) 4,370 mm	内寸(幅) 2,090 mm	内寸(高さ) 2480mm 門口2380 mm

タイヤ状態(分山)	
5 5 5 スペア 10 5 5 5	
フロント	リア
225/70R16	

キャブ内部
汚れ 小
シート破れ 有り

フロントガラス 飛び石有



修復歴 無し	修復箇所
-----------	------

エンジン状態 セル音	ミッション、デフ状態 良好
---------------	------------------

フレーム状態 左右リアフレーム凹み	車輛状態 ・荷箱Fパネル凹み ・荷箱内ルーフパネル雨漏れ跡 ・右ウイングシーラー補修跡 ・右ウイングF側浮き ・左ウイング中央部外し凹み、曲り ・リア支柱凹み ・マフラー排気漏れ
----------------------	--

