

VEHICLE CONDITION REPORT

車輛状態表

管理No G-03615	車名 クオン	形状 アルミウイング 4軸低床 ハイルフ リアエアサス		
初年度 平成28年10月	型式 QPG-CG5ZA	車体番号 JNCMM60G0GU011213		
乗員 2人	走行距離 580,202 km	最大積載量 13,700 kg	排気量 10,830 cc	車検期限 抹消
上物 2016/9 日本フルハーフ リア観音扉 ラッシング2段 引出しフック9対				

シフト エスコットV	原動機 GH11	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 380-ps
車体色 水色	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー 左			


その他装備 ETC2.0,バックカメラ,キーレス,スベアキー,キセノンライト,ASR,エアサスコントローラー,ドラレコ,EHS,UDPC,スーパーPMクリーナー(メッキ)Fバンパー、グリル、コーナー、ミラー、ミラーステア、ドアガーニッシュ、サイドパネル、Fフェンダー
--

外寸(長さ) 11,990 mm	外寸(幅) 2,490 mm	外寸(高さ) 3,780 mm
内寸(長さ) 9,650 mm	内寸(幅) 2,410 mm	内寸(高さ) 2650mm リア門2570 mm

タイヤ状態(分山)			
2	2	2	2
2	2	2	2
2	2	要交換	要交換
スベア	要交換		
フロント 245/70R19.5	リア		

キャブ内部 汚れ 中
シート破れ 有り

フロントガラス 飛び石有



修復歴 無し	修復箇所
エンジン状態 良好	ミッション、デフ状態 良好
フレーム状態 ・右Rフレーム下面凹み ・クロスメンバー錆	車輛状態 ・箱内パネル傷凹み、割れ ・箱枠各所P剥げ錆 ・灰皿カバー割れ

