

VEHICLE CONDITION REPORT

車輛状態表

| | | | | |
|---|--------------------|--|-----------------|------------|
| 管理No G-03608 | 車名 レンジャー | 形状 低温冷凍車 パワーゲート ベッド付 ハイルーフ ワイド エアサス | | |
| 初年度 令和元年11月 | 型式 2KG-FD2ABG | 車体番号 FD2AB-114867 | | |
| 乗員 2人 | 走行距離 352,659 km | 最大積載量 1,700 kg | 排気量 5,120 cc | 車検期限 抹消 |
| 上物 2019/10 東プレ XL42LORA-U -30°C設定 2019/10 東プレ 両側サイドドア リア観音扉 ラッシング2段 床織アルミ ジョロダーレール4列 断熱55mm【ステンレス】 門口、ロックロッド、ハンマーロック 2019/9 極東開発 格納ゲート 1t ラジコン | | | | |

| | | | | |
|-----------|-------------|------------|----------|--------------|
| シフト F6 | 原動機 A05C | ICターボ 有 | 燃料 軽油 | 馬力 240-ps |
| 車体色 白 | AC 有 | PS 有 | PW 有 | エアバッグ 有 |
| ABS 有 | 電動ミラー 左 | | | |

| |
|--|
| その他装備 バックカメラ, アルミホイール LEDヘッドライト, エアサスコントローラー, DPR, VSC, ESスタート, 車線逸脱警報, ブリクラッシュセーフティ (PCS) 運転席シートヒーター (メッキ)Fバンパー、グリル、コーナー、ミラー、ドアガーニッシュ |
|--|


| | | |
|--------------------|-------------------|--------------------|
| 外寸(長さ) 8,990 mm | 外寸(幅) 2,490 mm | 外寸(高さ) 3,340 mm |
| 内寸(長さ) 6,520 mm | 内寸(幅) 2,300 mm | 内寸(高さ) 2,130 mm |

| | | | | |
|-----------|-----|---|---|---|
| タイヤ状態(分山) | 8 | 8 | | |
| | | | | |
| | 8 | 8 | 8 | 8 |
| | | | | |
| | スペア | 欠 | | |

| | |
|-------------|----|
| キャブ内部 汚れ | 中 |
| シート破れ | 有り |

| | |
|---------------------|---------|
| フロント 225/80R17.5 | リア 〃 |
|---------------------|---------|

| |
|-----------------|
| フロントガラス 飛び石有 |
|-----------------|



| | |
|--------------|---|
| 修復歴 無し | 修復箇所 |
| エンジン状態 良好 | ミッション、デフ状態 良好 |
| フレーム状態 良好 | 車輛状態 ・荷箱内パネル割れ穴 ・荷箱内リア支柱カラー割れ ・一部ゲートストッパー不良 ・看板跡 外気温30°C スタート 29°C→1h12°C→2h -6.5°C→4h -11°C |

