

# VEHICLE CONDITION REPORT

## 車輛状態表

|                                    |                   |                      |                 |            |
|------------------------------------|-------------------|----------------------|-----------------|------------|
| 管理No<br>G-03654                    | 車名<br>レンジャー       | 形状<br>Lゲートダンプ        |                 |            |
| 初年度<br>平成27年06月                    | 型式<br>TKG-FC9JCAP | 車体番号<br>FC9JCA-22586 |                 |            |
| 乗員<br>3人                           | 走行距離<br>69,161 km | 最大積載量<br>3,500 kg    | 排気量<br>5,120 cc | 車検期限<br>抹消 |
| 上物<br>2015/3 極東開発 DD04-53A 電動コボレーン |                   |                      |                 |            |

|           |             |            |          |              |
|-----------|-------------|------------|----------|--------------|
| シフト<br>F6 | 原動機<br>J05E | ICターボ<br>有 | 燃料<br>軽油 | 馬力<br>190-ps |
| 車体色<br>白  | AC<br>有     | PS<br>有    | PW<br>有  | エアバッグ<br>有   |

|          |            |  |
|----------|------------|--|
| ABS<br>有 | 電動ミラー<br>左 |  |
|----------|------------|--|

|  |
|--|
| その他装備<br>ETC1.0,スペアキー, ハロゲンライト, DPR,ドラレコ(SDなし) |
|--|

|                    |                   |                    |
|--------------------|-------------------|--------------------|
| 外寸(長さ)<br>5,430 mm | 外寸(幅)<br>2,210 mm | 外寸(高さ)<br>2,480 mm |
| 内寸(長さ)<br>3,200 mm | 内寸(幅)<br>2,000 mm | 内寸(高さ)<br>540 mm   |

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| フロントタイヤサイズ<br>225/80R17.5 | リアタイヤサイズ<br>〃 |
|---------------------------|---------------|

タイヤの状態や山の残り具合、その他ご不明点等あれば  
グルーウェーブ株式会社までお問合せ下さい。


グルーウェーブ株式会社

TEL : 043-488-6488

FAX : 043-488-6319

|                  |
|------------------|
| キャブ内部<br>汚れ<br>小 |
| シート破れ<br>無し      |

|                 |
|-----------------|
| フロントガラス<br>飛び石有 |
|-----------------|



|     |      |
|-----|------|
| 修復歴 | 修復箇所 |
| 無し  |      |

|              |                  |
|--------------|------------------|
| エンジン状態<br>良好 | ミッション、デフ状態<br>良好 |
|--------------|------------------|

|                    |  |
|--------------------|--|
| フレーム状態<br>フレーム所々錆小 | 車輛状態<br>・床波、横根太曲り<br>・コボレーンシート破れ<br>・アンテナ欠<br>・外装仕上げ済み |
|--------------------|--|

**GROOWAVE**  
Truck dealer