## 車輌状態表

管理No		車名		形状					
G-03605		プロフィ	ア	アル	レミウィ	イング	4軸低床	IJŹ	アエアサス
初年度		型式				車体番号	}		
令和2年05月 2DG-F		W1AHG FW1AH-113126			-113126				
乗員 走	E行距離			最大積載量		排気量			車検期限
2人		682,163	km	13,400	kg		8,860	СС	抹消
L #4-				•		•			

2020/3	日本トレクス	リア観音扉	ラッシング2段	センターローラー	引出しフック9対

シフト	フト 原動機 I		燃料	馬力	
F7	A09C	有	軽油	380-ps	
車体色	AC	PS	PW	エアバッグ	
青/白	有	有	有	有	
ABS	電動ミラー		1		
有	左				

## その他装備


ETC1.0,バックカメラ(カラー), リターダ, LEDヘッドライト, エアサスコントローラー, DPR, VSC, ESスタート, 車線逸脱警報, プリクラッシュセーフティー (PCS),シートヒーター

外寸(長さ)			外寸(幅)			外寸(高さ)		
	11,970	mm		2,490	mm		3,770	mm
内寸(長さ)			内寸(幅)			内寸(高さ)		
	9,600	mm		2,410	mm	2620mm	リア門2520	mm

8	8		
8	8		
8 8	8	8	
8 8	8	8	
スペア 10	10		
	リア		
R19.5		"	,
	8 8 8 8	8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8	8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

キャブ内部		
汚れ		
	中	
シート破れ		
	無し	

フロントガラス 飛び石有



フレーム状態		車輌状態	
良好			パワステ、スエ切り時音有
エンジン状態			ミッション、デフ状態
無し			
沙皮庄	沙夜回771		
修復歴	修復箇所		

## 所々錆小 ・ボディー枠各所錆浮き サブフレーム錆 ・荷箱内パネル傷凹み ・導風板ライトカバー欠

・各エビカンフックズレ

## **GROOWAVE**

Truck dealer