

VEHICLE CONDITION REPORT

車輌状態表

管理No	車名	形状
G-03613	レンジャー	低温冷凍車 パワーゲート リアエアサス
初年度	型式	車体番号
平成31年02月	2KG-FC2ABG	FC2AB-109925
乗員	走行距離	最大積載量
2人	348,392 km	2,650 kg
乗員	走行距離	排気量
2人	348,392 km	5,120 cc
乗員	走行距離	車検期限
2人	348,392 km	令和8年02月11日
上物		
2019/1 東プレ XV82LOCRA0-U エバハウス -30°C設定		
2019/1 東プレ リア観音扉 ラッピング2段 断熱55mm システムフロア		
2018/12 新明和 格納ゲート 1t 室内リモコン		

シフト	原動機	ICターボ	燃料	馬力
F6	A05C	有	軽油	210-ps
車体色	AC	PS	PW	エアバッグ
白	有	有	有	有
ABS	電動ミラー			
有	左			

その他装備
ETC1.0,バックカメラ, LEDヘッドライト, エアサスコントローラー, ドラレコ, DPR, VSC, ESスタート, 車線逸脱警報, ブリクラッシュセーフティー (PCS)

外寸(長さ)	外寸(幅)	外寸(高さ)
8,300 mm	2,330 mm	3,270 mm
内寸(長さ)	内寸(幅)	内寸(高さ)
6,130 mm	2,200 mm	2,070 mm

タイヤ状態(分山)	
5	5
□	□
5	5
□	□
スペア	10
フロント	リア
225/80R17.5	〃

キャブ内部
汚れ
小
シート破れ
有り
フロントガラス
飛び石有 Fガラス割れ運転席側2センチ割れ



修復歴	修復箇所
無し	
エンジン状態 良好	ミッション、デフ状態 良好
フレーム状態 良好	車輌状態 ・荷箱内パネル傷凹み 外気温33°C スタート 32.5°C→2h -8.5°C→5h -20°C

GROOWAVE
Truck dealer