

VEHICLE CONDITION REPORT

車輛状態表

| | | | | |
|---|-------------------|-----------------------|-----------------|------------|
| 管理No G-03668 | 車名 エルフ | 形状 高所作業車 | | |
| 初年度 平成26年06月 | 型式 TKG-NKR85N | 車体番号 NKR85-7039017 | | |
| 乗員 3人 | 走行距離 20,012 km | 最大積載量 | 排気量 2,990 cc | 車検期限 抹消 |
| 上物 2014/6 アイチ SS12A 作業床高さ11.9m バケット200kg アワメーター2847h | | | | |

| | | | | |
|-----------|-------------|------------|----------|--------------|
| シフト F6 | 原動機 4JJ1 | ICターボ 有 | 燃料 軽油 | 馬力 150-ps |
| 車体色 白 | AC 有 | PS 有 | PW 有 | エアバッグ 有 |

| | | |
|----------|------------|--|
| ABS 有 | 電動ミラー 左 | |
|----------|------------|--|

| |
|---|
| その他装備 ETC1.0,キーレス, ハロゲンライト, ASR,DPD, HSA |
|---|

| | | |
|--------------------|-------------------|--------------------|
| 外寸(長さ) 5,330 mm | 外寸(幅) 1,910 mm | 外寸(高さ) 3,100 mm |
| 内寸(長さ) | 内寸(幅) | 内寸(高さ) |

| | |
|-------------------------|----------------|
| フロントタイヤサイズ 205/85R16 | リアタイヤサイズ // |
|-------------------------|----------------|

タイヤの状態や山の残り具合、その他ご不明点等あれば
グルーウェーブ株式会社までお問合せ下さい。

グルーウェーブ株式会社





TEL : 043-488-6488

FAX : 043-488-6319

| |
|------------------|
| キャブ内部 汚れ 小 |
| シート破れ 無し |

| |
|------------------|
| フロントガラス※ 飛び石有 |
|------------------|

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に限り、車検に受からないフロントガラスを弊社費用負担にて弊社指定ガラスに交換致します。

| | |
|---|--|
|   | |
|   | |
| 修復歴 無し | 修復箇所 |
| エンジン状態 良好 | ミッション、デフ状態 良好 |
| フレーム状態 各所錆(錆落とし、仕上げ済) | 車輛状態 ・キャブバックパネル傷 ・バケット凹み ・右テールランプレンズ割れ ・作動油タンクステー凹み ・左PW不良 ・キーレス不良 |

GROOWAVE
Truck dealer