車輌状態表

管理No		車名		形状				
G-03660		レンジャ	_	2.9t吊4段クレーン 木平				
初年度		型式				車体番号		
平成25年10月		TKG-FC9JKAP			FC9JKA-14029			
乗員	走行距離			最大積載量		排気量		車検期限
3人		111,641	km	2,650	kg	5,120	СС	抹消
上物	1							

2013/10 タダノ ZE304HR フックイン ラジコン 3方開 ロープ穴4対 精エラック

シフト	原動機	ICターボ	燃料	馬力
F6	J05E	有	軽油	190-ps
車体色	AC	PS	PW	エアパッグ
白	有	有	有	有
ABS	電動ミラー			
有	左			

その他装備

ETC1.0,スペアキー,DPR


外寸(長さ)			外寸(幅)			外寸(高さ)		
	8,160	mm		2,230	mm		3,040	mm
内寸(長さ)			内寸(幅)			内寸(高さ)		
	5,420	mm		2,130	mm		400	mm

フロントタイヤサイズ	リアタイヤサイズ			
225/90R17.5	n,			


タイヤの状態や山の残り具合、その他ご不明点等あれば グルーウェーブ株式会社までお問合せ下さい。

グルーウェーブ株式会社

TEL: 043-488-6488 FAX: 043-488-6319



フロントガラス 飛び石有



修復歴	修復箇所	
無し		
エンジン状態		ミッション、デフ状態
良好		良好

フレーム状態

各所錆(錆落とし、仕上げ済)

車輌状態

- ・キャブバックパネル凹み
- ・クレーンワイヤーキンク
- ・アウトリガーケース凹み
- ・一部縦根太割れ
- ・床板補修跡
- ・アンテナ欠
- ・外装仕上げ済み

GROOW/VE

Truck dealer