

VEHICLE CONDITION REPORT

車輛状態表

管理No G-03557	車名 エルフ	形状 高所作業車		
初年度 平成29年07月	型式 TPG-NKR85AN	車体番号 NKR85-7064702		
乗員 3人	走行距離 105,595 km	最大積載量 500 kg	排気量 2,990 cc	車検期限 抹消
上物 2017/6 アイチ SB10A 作業床高さ9.7m 絶縁バケツ200kg アワメーター：4621h				

シフト スーマー	原動機 4JJ1	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 150-ps
車体色 白	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー 左			

その他装備 キーレス, ハロゲンライト, ASR, ナビ, ドラレコ(SDカード欠), DPD, HSA


外寸(長さ) 4,790 mm	外寸(幅) 1,730 mm	外寸(高さ) 2,770 mm
内寸(長さ)	内寸(幅)	内寸(高さ)

タイヤ状態(分山)																									
<table border="0"> <tr> <td></td> <td>8</td> <td>8</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>8</td> <td>8</td> <td>8</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>スベア</td> <td>10</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		8	8								8	8	8	8							スベア	10			
	8	8																							
8	8	8	8																						
スベア	10																								

キャブ内部
汚れ 小
シート破れ 有り

フロント 205/85R16	リア 〃
-------------------	---------

フロントガラス 飛び石有



修復歴 無し	修復箇所
-----------	------

エンジン状態 良好	ミッション、デフ状態 良好
--------------	------------------

フレーム状態 良好	車輛状態 <ul style="list-style-type: none"> ・左キャブステップステー凹み ・右ドアズレ ・ブーム先カバー凹み ・キーレスカバー割れ、テープ止め ・工具箱キー欠
--------------	---

