

VEHICLE CONDITION REPORT

車輛状態表

管理No G-03767	車名 レンジャー	形状 2.9t吊3段クレーン 木平			
初年度 平成24年07月	型式 TKG-FC9JKAP	車体番号 FC9JKA-11327			
乗員 2人	走行距離 100,373 km	最大積載量 2,950 kg	排気量 5,120 cc	車検期限 抹消	
上物 2012/6 ユニック URU343 フックイン ラジコン 3方開 ロープ穴3対					

シフト F6	原動機 J05E	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 150-ps	
車体色 白	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有	

ABS 有	電動ミラー 左				
----------	------------	--	--	--	--

その他装備 DPR

外寸(長さ) 8,160 mm	外寸(幅) 2,230 mm	外寸(高さ) 2,990 mm
内寸(長さ) 5,640 mm	内寸(幅) 2,160 mm	内寸(高さ) 390 mm

フロントタイヤサイズ 225/90R17.5	リアタイヤサイズ 〃
---------------------------	---------------

タイヤの状態や山の残り具合、その他ご不明点等あれば
グルーウェーブ株式会社までお問合せ下さい。


グルーウェーブ株式会社

TEL : 043-488-6488

FAX : 043-488-6319

キャブ内部 汚れ 小
シート破れ 無し

フロントガラス 飛び石有



修復歴 無し	修復箇所
-----------	------

エンジン状態 良好	ミッション、デフ状態 良好
--------------	------------------

フレーム状態 フレーム所々錆	車輛状態 ・内板割れ穴 ・キャブ上げステー錆穴 ・鳥居中央部曲り ・床板補修跡 ・クレーンワイヤーキンク
-------------------	---------------------------------------------------------------------

GROOVAVE
Truck dealer