

# VEHICLE CONDITION REPORT

## 車輛状態表

|  |                   |                           |                 |                    |
|--|-------------------|---------------------------|-----------------|--------------------|
| 管理No<br>G-03686  | 車名<br>フォワード       | 形状<br>2.9t吊4段クレーン アルミブロック |                 |                    |
| 初年度<br>平成27年03月  | 型式<br>TKG-FRR90S2 | 車体番号<br>FRR90-7076866     |                 |                    |
| 乗員<br>2人   | 走行距離<br>22,047 km | 最大積載量<br>2,350 kg         | 排気量<br>5,190 cc | 車検期限<br>令和8年12月04日 |
| 上物<br>2015/2 ユニック URV374 フックイン ラジコン 差し違いアウトリガー<br>2008/9 小平 3方開 引出しフック5対 精工ラック |                   |                           |                 |                    |

|           |             |            |          |              |
|-----------|-------------|------------|----------|--------------|
| シフト<br>F6 | 原動機<br>4HK1 | ICターボ<br>有 | 燃料<br>軽油 | 馬力<br>210-ps |
| 車体色<br>白  | AC<br>有     | PS<br>有    | PW<br>有  | エアバッグ<br>有   |

|          |            |  |
|----------|------------|--|
| ABS<br>有 | 電動ミラー<br>左 |  |
|----------|------------|--|

|   |
|---|
| その他装備<br>キーレス, スペアキー, アイドリングストップ, キセノンライト, DPD, HSA |
|---|

|                    |                   |                    |
|--------------------|-------------------|--------------------|
| 外寸(長さ)<br>7,640 mm | 外寸(幅)<br>2,330 mm | 外寸(高さ)<br>2,940 mm |
| 内寸(長さ)<br>5,010 mm | 内寸(幅)<br>2,230 mm | 内寸(高さ)<br>610 mm   |

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| フロントタイヤサイズ<br>225/90R17.5 | リアタイヤサイズ<br>// |
|---------------------------|----------------|

|                  |
|------------------|
| キャブ内部<br>汚れ<br>中 |
| シート破れ<br>有り      |

|                  |
|------------------|
| フロントガラス※<br>飛び石有 |
|------------------|





タイヤの状態や山の残り具合、その他ご不明点等あれば  
グルーウェーブ株式会社までお問合せ下さい。

グルーウェーブ株式会社

TEL : 043-488-6488

FAX : 043-488-6319

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に  
限り、車検に受からないフロントガラスを  
弊社費用負担にて弊社指定ガラスに交換致します。

|   |      |   |  |
|---|------|---|--|
|  |      |  |  |
|  |      |  |  |
| 修復歴<br>無し   | 修復箇所 |   |  |
| エンジン状態<br>良好  |      | ミッション、デフ状態<br>良好  |  |
| フレーム状態<br>良好  |      | 車輛状態<br>・ ボディー各所傷凹み<br>・ 床板割れ小<br>・ アウトリガーケース歪み                                     |  |

**GROOWAVE**  
Truck dealer