

VEHICLE CONDITION REPORT

車輛状態表

管理No G-03764	車名 レンジャー	形状 アルミウイング ワイド ベッド付 リアエアサス		
初年度 令和2年07月	型式 2KG-FD2ABG	車体番号 FD2AB-119163		
乗員 2人	走行距離 340,891 km	最大積載量 2,800 kg	排気量 5,120 cc	車検期限 抹消
上物 2020/6 トランテックス リア観音扉 ラッシング2段 引出しフック5対 精工ラック				

シフト F6	原動機 A05C	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 240-ps
車体色 白	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー 左			

その他装備 ETC2.0,バックカメラ,アイドリングストップ,LEDヘッドライト,エアサスコントローラー, DPR, VSC, ESスタート, 車線逸脱警報, プリクラッシュセーフティー (PCS) (メッキ)Fバンパー、グリル、コーナー、左ミラー

外寸(長さ) 8,650 mm	外寸(幅) 2,490 mm	外寸(高さ) 3,520 mm
内寸(長さ) 6,280 mm	内寸(幅) 2,400 mm	内寸(高さ) 2420mm リア門2330 mm

フロントタイヤサイズ 225/80R17.5	リアタイヤサイズ 〃
---------------------------	---------------

タイヤの状態や山の残り具合、その他ご不明点等あれば
グルーウェーブ株式会社までお問合せ下さい。


グルーウェーブ株式会社

TEL : 043-488-6488

FAX : 043-488-6319

キャブ内部 汚れ 小
シート破れ 無し

フロントガラス 飛び石有



修復歴 無し	修復箇所
エンジン状態 シリンダーブロック、エキゾーストパイプオイル漏れ	ミッション、デフ状態 ミッション廻りオイル滲み
フレーム状態 フレーム所々錆小	車輛状態 ・荷箱内所々割れ穴 ・左右アオリ内側切れ穴 ・工具箱錆穴

GROOVAVE
Truck dealer