

VEHICLE CONDITION REPORT

車輛状態表

管理No G-03698	車名 ギガ	形状 2.9t吊4段セルフクレーン 4軸低床 2デフ		
初年度 平成28年12月	型式 QPG-CYH77B	車体番号 CYH77B-7000094		
乗員 2人	走行距離 55,655 km	最大積載量 11,800 kg	排気量 9,830 cc	車検期限 令和8年03月10日
上物 2016/7 ユニック URU504HN フックイン ラジコン 2016/12 アジア工業 引出しフック5対 スターション4対 スロープハンガー 歩み板後方床下収納				

シフト スーマーG	原動機 6UZ1	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 380-ps
車体色 茶	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー 左			

その他装備 ETC1.0,バックカメラ,アルミホイール,キーレス,アイドリングストップ,キセノンライト, DPD, HSA, LDWS, IESC, ミリ波車間クルーズ, プリクラッシュブレーキ (PCB), ブレーキロック 【メッキ】ミラー、ミラーステー、コーナパネル、グリル、Fバンパー、ドアモール、Sパネルモール
--

外寸(長さ) 11,360 mm	外寸(幅) 2,490 mm	外寸(高さ) 3,440 mm
内寸(長さ) 8,600 mm	内寸(幅) 2,330 mm	内寸(高さ) 200 mm

フロントタイヤサイズ 265/70R19.5	リアタイヤサイズ 〃
---------------------------	---------------

タイヤの状態や山の残り具合、その他ご不明点等あれば
グルーウェーブ株式会社までお問合せ下さい。


グルーウェーブ株式会社

TEL : 043-488-6488

FAX : 043-488-6319

キャブ内部 汚れ 小
シート破れ 無し

フロントガラス 飛び石有



修復歴 無し	修復箇所	
エンジン状態 良好	ミッション、デフ状態 良好	
フレーム状態 内側錆	車輛状態 ・ボディー枠各所錆浮き ・ボディー各所傷凹み ・床板擦れ、割れ ・あゆみ板、板割れ ・あゆみ板格納出来ない	

GROOWAVE
Truck dealer