

# VEHICLE CONDITION REPORT

## 車輛状態表

|                             |                    |                       |                 |            |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|------------|
| 管理No<br>G-03712             | 車名<br>フォワード        | 形状<br>アルミブロック ベッド付    |                 |            |
| 初年度<br>平成24年07月             | 型式<br>SKG-FRR90S2  | 車体番号<br>FRR90-7034957 |                 |            |
| 乗員<br>2人                    | 走行距離<br>588,152 km | 最大積載量<br>3,700 kg     | 排気量<br>5,190 cc | 車検期限<br>抹消 |
| 上物<br>2012/6 小平 3方開 床フック10対 |                    |                       |                 |            |

|           |             |            |          |              |
|-----------|-------------|------------|----------|--------------|
| シフト<br>F6 | 原動機<br>4HK1 | ICターボ<br>有 | 燃料<br>軽油 | 馬力<br>240-ps |
| 車体色<br>紺  | AC<br>有     | PS<br>有    | PW<br>有  | エアバッグ<br>有   |
| ABS<br>有  | 電動ミラー<br>左  |            |          |              |

|  |
|--|
| その他装備<br>ETC1.0,キーレス,スペアキー, アイドリングストップ, キセノンライト,DPD, HAS |
|--|

|                    |                   |                             |
|--------------------|-------------------|-----------------------------|
| 外寸(長さ)<br>8,460 mm | 外寸(幅)<br>2,270 mm | 外寸(高さ)<br>2,720 mm          |
| 内寸(長さ)<br>6,210 mm | 内寸(幅)<br>2,160 mm | 内寸(高さ)<br>600mm リアアオリ500 mm |

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| フロントタイヤサイズ<br>225/80R17.5 | リアタイヤサイズ<br>〃 |
|---------------------------|---------------|

タイヤの状態や山の残り具合、その他ご不明点等あれば  
グルーウェーブ株式会社までお問合せ下さい。



グルーウェーブ株式会社

TEL : 043-488-6488

FAX : 043-488-6319

|                  |
|------------------|
| キャブ内部<br>汚れ<br>小 |
| シート破れ<br>有り      |

|                            |
|----------------------------|
| フロントガラス<br>飛び石有 Fガラス右割れ1cm |
|----------------------------|

|   |      |   |  |
|---|------|---|--|
|  |      |  |  |
|  |      |  |  |
| 修復歴<br>無し   | 修復箇所 |   |  |
| エンジン状態<br>良好  |      | ミッション、デフ状態<br>良好  |  |
| フレーム状態<br>良好  |      | <b>車輛状態</b><br>・ボディー各所傷凹み<br>・床板割れ小<br>・アオリ内側傷凹み<br>・キャブバックペイント跡<br>・右シートガタ有        |  |

**GROOVAVE**  
Truck dealer