車輌状態表

管理No		車名	車名 形状							
G-0372		フォワード 2.					.9t吊4段クレーン 木平			
初年度 型式			車体番号							
平成29年03月		TKG-FRR90S2				FRR90-7108009				
乗員	走行距離	ŧ			最大積載	量		排気量		車検期限
2人			25,745	km		2,750	kg	5,190	СС	抹消
1 44-	•				•					•

上物

2017/2 タダノ ZE364HR フックイン ラジコン付き 差し違いアウトリガー 3方開 荷台床鉄板(作業機搭載用)有

シフト	原動機	ICターボ	燃料	馬力
F6	4HK1	有	軽油	210-ps
車体色	AC	PS	PW	エアバッグ
白	有	有	有	有
ABS	電動ミラー			<u> </u>
有	左			

その他装備

キーレス, アイドリングストップ, キセノンライト, DPD, HSA

外寸(長さ)			外寸(幅)			外寸(高さ)		
	8,170	mm		2,260	mm		3,070	mm
内寸(長さ)			内寸(幅)			内寸(高さ)		
	5,600	mm		2,160	mm		400	mm

フロントタイヤサイズ	リアタイヤサイズ			
245/80R17.5	n,			


タイヤの状態や山の残り具合、その他ご不明点等あれば グルーウェーブ株式会社までお問合せ下さい。

グルーウェーブ株式会社

TEL: 043-488-6488 FAX: 043-488-6319



フロントガラス 良好



修復歴	修復箇所	
無し		
エンジン状態		ミッション、デフ状態
良好		良好

フレーム状態

各所錆(錆落とし、仕上げ済み)

車輌状態

- ・ボディー各所傷凹み
- ・床板割れ穴
- ・左右PW不良

GROOWAVE

Truck dealer