

VEHICLE CONDITION REPORT

車輛状態表

管理No G-03540	車名 フォワード	形状 2.9t吊6段クレーン アルミブロック ベッド付			
初年度 平成28年02月	型式 TKG-FRR90S2		車体番号 FRR90-7090636		
乗員 2人	走行距離 237,252 km	最大積載量 2,400 kg	排気量 5,190 cc	車検期限 抹消	
上物 2015/6 ユニック URU376 フックイン ラジコン 差し違いアウトリガー リアアウトリガー 2016/1 小平 3方開 床フック7対 引出しフック2対 床後方鉄板張り					

シフト F6	原動機 4HK1	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 210-ps
車体色 青	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有

ABS 有	電動ミラー 左	
----------	------------	--

その他装備 ETC1.0,アルミホイール, キーレス, アイドリングストップ, キセノンライト,HSA
--

外寸(長さ) 8,120 mm	外寸(幅) 2,270 mm	外寸(高さ) 3,030 mm
内寸(長さ) 5,210 mm	内寸(幅) 2,160 mm	内寸(高さ) 400 mm

フロントタイヤサイズ 245/80R17.5	リアタイヤサイズ //
---------------------------	----------------

キャブ内部 汚れ 小
シート破れ 有り

フロントガラス※ 飛び石有





タイヤの状態や山の残り具合、その他ご不明点等あれば
グルーウェーブ株式会社までお問合せ下さい。

グルーウェーブ株式会社

TEL : 043-488-6488

FAX : 043-488-6319

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に限り、車検に受からないフロントガラスを弊社費用負担にて弊社指定ガラスに交換致します。

			
			
修復歴 無し		修復箇所	
エンジン状態 良好		ミッション、デフ状態 良好	
フレーム状態 良好		車輛状態 ・ ボディー各所傷凹み ・ アオリ内側傷凹み ・ 床板一部割れ、浮き ・ クレーン所々タッチペン	

GROOWAVE
Truck dealer