

VEHICLE CONDITION REPORT

車 輛 状 態 表

管理No G-03794	車名 クオン	形状 低温冷凍車 パワーゲート 4軸低床 エアサス		
初年度 平成30年11月	型式 2PG-CG5CA	車体番号 JNCMB02G4KU038357		
乗員 2人	走行距離 761,235 km	最大積載量 12,900 kg	排気量 10,830 cc	車検期限 令和8年10月05日
上物 2018/11 東プレ XV92LSE-U -30℃設定 エバハウス スタンバイ付(コード欠) 2018/11 東プレ 左サイドドア リア観音扉 ラッシング2段 床縞アルミ ジョロダーレール4列 断熱55mm 2018/9 極東開発 格納ゲート 1t 室内リモコン ラジコン				

シフト エスコット(2ペダル)	原動機 GH11	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 390-ps
車体色 白	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー 左			

その他装備 バックカメラ, キーレス, スペアキー, エアサスコントローラー EHS, LDWS, UDSC, UDPC, スーパーPMクリーナー, トラフィックアイブレーキ

外寸(長さ) 11,940 mm	外寸(幅) 2,490 mm	外寸(高さ) 3,760 mm
内寸(長さ) 9,340 mm	内寸(幅) 2,320 mm	内寸(高さ) 2,420 mm

フロントタイヤサイズ 245/70R19.5	リアタイヤサイズ 〃
---------------------------	---------------

タイヤの状態や山の残り具合、その他ご不明点等あれば
グルーウェーブ株式会社までお問合せ下さい。





グルーウェーブ株式会社

TEL : 043-488-6488

FAX : 043-488-6319

キャブ内部
汚れ 小
シート破れ 無し

フロントガラス 飛び石有



修復歴 無し	修復箇所
エンジン状態 良好	ミッション、デフ状態 良好
フレーム状態 良好	車輛状態 ・荷箱内パネル凹み 外気温14℃ スタート 12.5℃→1h -6℃

GROOWAVE
Truck dealer