

VEHICLE CONDITION REPORT

車輛状態表

管理No G-03694	車名 プロフィア	形状 低温冷凍車 ハイルーフ 4軸低床 エアサス		
初年度 令和2年08月	型式 2DG-FW1AHJ	車体番号 FW1AH-115203		
乗員 2人	走行距離 346,468 km	最大積載量 13,300 kg	排気量 8,860 cc	車検期限 抹消
上物 2020/7 東プレ XL92LOE-V/V -30℃設定 2020/7 トランテックス リア観音扉 サイド観音扉 ラッシング2段 ジョロダーレール4列				

シフト プロシフト	原動機 A09C	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 380-ps
車体色 シルバー	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有

ABS 有	電動ミラー 左
----------	------------

その他装備 ETC2.0,バックカメラ, アルミホイール, キーレス, 鍵札, スペアキー, リターダ, LEDヘッドライト, エアサスコントローラー, DPR, VSC, ESスタート, 車線逸脱警報, スキャンングルーズ, プリクラッシュセーフティ (PCS) (メッキ)ミラー、ミラーステー、コーナーパネル、ボンネット、Fバンパー
--

外寸(長さ) 11,990 mm	外寸(幅) 2,490 mm	外寸(高さ) 3,790 mm
内寸(長さ) 9,430 mm	内寸(幅) 2,270 mm	内寸(高さ) 2470mm 門口2450 mm

フロントタイヤサイズ 245/70R19.5	リアタイヤサイズ 〃
---------------------------	---------------

タイヤの状態や山の残り具合、その他ご不明点等あれば
グルーウェーブ株式会社までお問合せ下さい。




グルーウェーブ株式会社

TEL : 043-488-6488

FAX : 043-488-6319

キャブ内部 汚れ 小
シート破れ 有り

フロントガラス 飛び石有

 	
 	
修復歴 無し	修復箇所
エンジン状態 良好	ミッション、デフ状態 良好
フレーム状態 良好	車輛状態 ・エア漏れ ・キャブキャッチラテラルロッドブッシュ左右切れ

GROOWAVE
Truck dealer