

# VEHICLE CONDITION REPORT

## 車 輛 状 態 表

|                                                          |                   |                      |                      |            |  |
|----------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|----------------------|------------|--|
| 管理No<br>G-03706                                          | 車名<br>レンジャー       | 形状<br>2.9t吊4段クレーン 木平 |                      |            |  |
| 初年度<br>平成25年09月                                          | 型式<br>TKG-FC9JKAP |                      | 車体番号<br>FC9JKA-13606 |            |  |
| 乗員<br>3人                                                 | 走行距離<br>46,438 km | 最大積載量<br>2,850 kg    | 排気量<br>5,120 cc      | 車検期限<br>抹消 |  |
| 上物<br>2013/9 タダノ ZE304HRE フックイン ラジコン<br>3方開 ロープ穴4対 精工ラック |                   |                      |                      |            |  |

|           |             |            |          |              |
|-----------|-------------|------------|----------|--------------|
| シフト<br>F6 | 原動機<br>J05E | ICターボ<br>有 | 燃料<br>軽油 | 馬力<br>190-ps |
| 車体色<br>白  | AC<br>有     | PS<br>有    | PW<br>有  | エアバッグ<br>有   |

|          |            |  |
|----------|------------|--|
| ABS<br>有 | 電動ミラー<br>左 |  |
|----------|------------|--|

|                     |
|---------------------|
| その他装備<br>ETC1.0,DPR |
|---------------------|

|                    |                   |                    |
|--------------------|-------------------|--------------------|
| 外寸(長さ)<br>8,160 mm | 外寸(幅)<br>2,230 mm | 外寸(高さ)<br>3,030 mm |
| 内寸(長さ)<br>5,420 mm | 内寸(幅)<br>2,160 mm | 内寸(高さ)<br>400 mm   |

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| フロントタイヤサイズ<br>225/90R17.5 | リアタイヤサイズ<br>〃 |
|---------------------------|---------------|

タイヤの状態や山の残り具合、その他ご不明点等あれば  
グルーウェーブ株式会社までお問合せ下さい。




グルーウェーブ株式会社

TEL：043-488-6488

FAX：043-488-6319

|             |
|-------------|
| キャブ内部       |
| 汚れ<br>小     |
| シート破れ<br>無し |

|                 |
|-----------------|
| フロントガラス<br>飛び石有 |
|-----------------|

|                                                                                     |                                                                                     |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  |
|                                                                                     |  |  |
| 修復歴<br>無し                                                                           | 修復箇所                                                                                |  |
| エンジン状態<br>良好                                                                        | ミッション、デフ状態<br>良好                                                                    |  |
| フレーム状態<br>フレーム所々錆小                                                                  | 車輦状態<br>・ボディー各所傷凹み                                                                  |  |

**GROOWAVE**  
Truck dealer