

VEHICLE CONDITION REPORT

車輌状態表

管理No G-03136	車名 レンジャー	形状 低温冷凍車 パワーゲート ベッド付 ウィド リアエアサス		
初年度 令和3年03月	型式 2KG-FD2ABG	車体番号 FD2AB-121165		
乗員 2人	走行距離 364,095 km	最大積載量 2,100 kg	排気量 5,120 cc	車検期限 令和8年12月1日
上物 2020/11 東プレ XV82LSCRA0-U -30°C設定 エバハウス プリンター付 スタンバイ付(コード欠) 2020/11 トランテックス 左サイドドア リア観音扉 ラッピング2段 床縞アルミ 断熱55mm 2020/10 極東開発 格納ゲート 1t 室内リモコン				

シフト F6	原動機 A05C	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 240-ps
車体色 白	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー 左			

その他装備 ETC2.0,バックカメラ,スペアキー,LEDヘッドライト,エアサスコントローラー,ドラレコ,DPR,VSC,ESスタート
--

外寸(長さ) 8,740 mm	外寸(幅) 2,490 mm	外寸(高さ) 3,320 mm
内寸(長さ) 6,350 mm	内寸(幅) 2,290 mm	内寸(高さ) 2,150 mm

フロントタイヤサイズ 225/80R17.5	リアタイヤサイズ
---------------------------	----------


タイヤの状態や山の残り具合、その他ご不明点等あれば
グルーウェーブ株式会社までお問合せ下さい。

グルーウェーブ株式会社

TEL : 043-488-6488

FAX : 043-488-6319

キャブ内部 汚れ 小
シート破れ 有り
フロントガラス 飛び石有



修復歴 無し	修復箇所
エンジン状態 良好	ミッション、デフ状態 良好
フレーム状態 フレーム所々錆	車輌状態 ・荷箱内パネル傷凹み ・エアリブ凹み ・リア観音扉ロックロッド固い

GROOVAVE
Truck dealer