

# VEHICLE CONDITION REPORT

## 車輌状態表

管理No	車名	形状
G-03136	レンジャー	低温冷凍車 パワーゲート ベッド付 ワイド リアエアサス
初年度	型式	車体番号
令和3年03月	2KG-FD2ABG	FD2AB-121165
乗員	走行距離	最大積載量
2人	364,095 km	2,100 kg
乗員	走行距離	排気量
2人	364,095 km	5,120 cc
乗員	走行距離	車検期限
2人	364,095 km	令和8年12月1日
上物		
2020/11 東プレ XV82LSCRA0-U -30°C設定 エバハウス プリンター付 スタンバイ付(コード欠)		
2020/11 トランテックス 左サイドドア リア観音扉 ラッピング2段 床縞アルミ 断熱55mm		
2020/10 極東開発 格納ゲート 1t 室内リモコン		

シフト	原動機	ICターボ	燃料	馬力
F6	A05C	有	軽油	240-ps
車体色	AC	PS	PW	エアバッグ
白	有	有	有	有
ABS	電動ミラー			
有	左			

その他装備
ETC2.0,バックカメラ, スペアキー, LEDヘッドライト, エアサスコントローラー, ドラレコ,DPR, VSC, ESスタート

外寸(長さ)	外寸(幅)	外寸(高さ)
8,740 mm	2,490 mm	3,320 mm
内寸(長さ)	内寸(幅)	内寸(高さ)
6,350 mm	2,290 mm	2,150 mm

フロントタイヤサイズ	リアタイヤサイズ
225/80R17.5	


タイヤの状態や山の残り具合、その他ご不明点等あれば  
グルーウェーブ株式会社までお問合せ下さい。

グルーウェーブ株式会社

TEL : 043-488-6488

FAX : 043-488-6319

キャブ内部
汚れ
小
シート破れ
有り
フロントガラス
飛び石有



修復歴	修復箇所
無し	
エンジン状態	ミッション、デフ状態
良好	良好
フレーム状態	車輌状態
各所錆(錆落とし、仕上げ済)	・荷箱内パネル傷凹み ・エアリブ凹み ・リア観音扉ロックロッド固い

**GROOWAVE**  
Truck dealer