

VEHICLE CONDITION REPORT

車輛状態表

管理No G-03735	車名 クオン	形状 アルミウイング 4軸低床 ハイルフ エアサス			
初年度 平成28年04月	型式 QKG-CG5ZA	車体番号 JNCMM90G0GU005557			
乗員 2人	走行距離 218,054 km	最大積載量 13,600 kg	排気量 10,830 cc	車検期限 抹消	
上物 2016/3 日本フルハーフ リア観音扉 ラッシング2段 引出しフック8対 精工ラック 鳥居、アオリ内張り縞アルミ					

シフト HI LO6速	原動機 GH11	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 410-ps	
車体色 白	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有	
ABS 有	電動ミラー 左				

その他装備 バックカメラ, キーレス, スペアキー, リターダ, ASR, エアサスコントローラー, EHS, UDPC, スーパーPMクリーナー					
------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--

外寸(長さ) 11,990 mm	外寸(幅) 2,490 mm	外寸(高さ) 3,790 mm
内寸(長さ) 9,580 mm	内寸(幅) 2,400 mm	内寸(高さ) 2650mm 門口2550 mm

フロントタイヤサイズ 245/70R19.5	リアタイヤサイズ 〃
---------------------------	---------------

タイヤの状態や山の残り具合、その他ご不明点等あれば
グルーウェーブ株式会社までお問合せ下さい。


グルーウェーブ株式会社

TEL : 043-488-6488

FAX : 043-488-6319

キャブ内部 汚れ 小
シート破れ 有り

フロントガラス 飛び石有



修復歴 無し	修復箇所
-----------	------

エンジン状態 良好	ミッション、デフ状態 良好
--------------	------------------

フレーム状態 良好	車輛状態 ・箱看板跡 ・荷箱内Fパネル凹み ・箱内傷凹み ・右ウイング中央部外へ曲り ・ウイングロックハンドル凹み
--------------	---------------------------------------------------------------------------------

GROOVAVE
Truck dealer