

# VEHICLE CONDITION REPORT

## 車輦状態表

管理No G-03731	車名 キャンター	形状 フックロール		
初年度 令和5年01月	型式 2RG-FBAV0	車体番号 FBAV0-600217		
乗員 3人	走行距離 64,583 km	最大積載量 3,000 kg	排気量 2,990 cc	車検期限 抹消
上物 2022/1 極東開発 JM02-53 キャブバックステップ シングルホイスト 極東開発 リア観音扉 3.6立米				

シフト F5	原動機 4P10	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 150-ps
車体色 白	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー 左			

その他装備 ETC1.0,キーレス, スペアキー, アイドリングストップ, LEDヘッドライト, ドラレコ(SD欠) DPF, EZGO, LDWS, ESP, アクティブブレーキアシスト (AMB)
--

外寸(長さ) 4,440 mm	外寸(幅) 1,690 mm	外寸(高さ) 1,990 mm
内寸(長さ) 2,760 mm	内寸(幅) 1,530 mm	内寸(高さ) 860 mm

フロントタイヤサイズ 205/75R16	リアタイヤサイズ 〃 113/111LLT
-------------------------	--------------------------

タイヤの状態や山の残り具合、その他ご不明点等あれば  
グルーウェーブ株式会社までお問合せ下さい。


グルーウェーブ株式会社

TEL : 043-488-6488

FAX : 043-488-6319

キャブ内部 汚れ 小
シート破れ 無し

フロントガラス 飛び石有
-----------------



修復歴 無し	修復箇所	
エンジン状態 良好	ミッション、デフ状態 良好	
フレーム状態 良好	車輦状態 ・キャブバックパネル傷凹み ・箱傷凹み ・横根太、縦根太曲り ・マフラー先端凹み ・観音扉ズレ ・ボデーコーション傷 ・ナンバー凹み、封印潰れ	

**GROOVAVE**  
Truck dealer