

VEHICLE CONDITION REPORT

車輛状態表

管理No G-03833	車名 エルフ	形状 2.9t吊4段クレーン アルミブロック ワイド超ロング 高床			
初年度 平成28年06月	型式 TPG-NPR85YN	車体番号 NPR85Y-7012137			
乗員 3人	走行距離 670,933 km	最大積載量 3,550 kg	排気量 2,990 cc	車検期限 抹消	
上物 2016/5 タダノ ZE294HR フックイン ラジコン 3方開 引出しフック3対 ラッシング2段 精工ラック 鳥居、床鉄					

シフト F6	原動機 4JJ1	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 150-ps	
車体色 赤	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有	
ABS 有	電動ミラー 左				

その他装備 ETC1.0,キーレス,アイドリングストップ,LEDヘッドライト,ASR,ナビ,DPD,HSA (メッキ)Fバンパー、グリル、コーナー、ミラー、ドアノブ	
--	--

外寸(長さ) 6,780 mm	外寸(幅) 2,220 mm	外寸(高さ) 2,800 mm
内寸(長さ) 4,340 mm	内寸(幅) 2,070 mm	内寸(高さ) 700 mm

フロントタイヤサイズ 225/80R17.5	リアタイヤサイズ 〃
---------------------------	---------------

タイヤの状態や山の残り具合、その他ご不明点等あれば
グルーウェーブ株式会社までお問合せ下さい。


グルーウェーブ株式会社

TEL : 043-488-6488

FAX : 043-488-6319

キャブ内部 汚れ 中
シート破れ 有り

フロントガラス 飛び石有 左Fガラス割れ2cm



修復歴 無し	修復箇所
エンジン状態 オイルパン、エンジンF側オイル漏れ	ミッション、デフ状態 良好
フレーム状態 良好	車輛状態 ・ボディー各所傷凹み ・キャブバックパネル傷 ・アオリ内張り傷凹み ・床錆 ・キーレス不良

GROOVAVE
Truck dealer