

VEHICLE CONDITION REPORT

車輦状態表

管理No G-03385	車名 レンジャー	形状 アルミブロック				
初年度 平成24年01月	型式 SKG-FC9JKAP		車体番号 FC9JKA-10359			
乗員 3人	走行距離 38,528 km		最大積載量 4,000 kg		排気量 5,120 cc	車検期限 令和8年11月20日
上物 2015/5 小平 3方開 床フック5対 センタースタンション1ケ						

シフト F6	原動機 J05E	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 190-ps
車体色 白	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有

ABS 有	電動ミラー 左	
----------	------------	--

その他装備 ETC1.0,スペアキー,DPR, ESスタート		
-----------------------------------	--	--

外寸(長さ) 8,150 mm	外寸(幅) 2,260 mm	外寸(高さ) 2,520 mm
内寸(長さ) 6,210 mm	内寸(幅) 2,160 mm	内寸(高さ) 400 mm

フロントタイヤサイズ 225/80R17.5	リアタイヤサイズ 〃
---------------------------	---------------

キャブ内部 汚れ 小
シート破れ 無し

フロントガラス※ 飛び石有



タイヤの状態や山の残り具合、その他ご不明点等あれば
グルーウェーブ株式会社までお問合せ下さい。

グルーウェーブ株式会社

TEL：043-488-6488

FAX：043-488-6319

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に
限り、車検に受からないフロントガラスを
弊社費用負担にて弊社指定ガラスに交換致します。

			
			
修復歴 無し	修復箇所		
エンジン状態 良好		ミッション、デフ状態 良好	
フレーム状態 良好		車輛状態 ・ ボディー各所傷凹み ・ キャブバックパネル傷 ・ AC冷え弱い ・ 一部ルームランプカバー欠	

GROOWAVE
Truck dealer