

# VEHICLE CONDITION REPORT

## 車輛状態表

管理No G-03905	車名 トヨタ	形状 低温冷凍車    ワイドロング    フルジャストロー			
初年度 令和3年10月	型式 2RG-XZU710		車体番号 XZU710-0033079		
乗員 3人	走行距離 27,327    km	最大積載量 2,000    kg	排気量 4,000    cc	車検期限 抹消	
上物 2021/9    デンソー    -22℃設定    スタンバイ付(コード付) 2021/10    トヨタ車体    左スライドドア    リア観音扉    ラッシング2段    床縞アルミ    断熱55mm					

シフト F6	原動機 N04C	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 150-ps
車体色 白	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有

ABS 有	電動ミラー 無	
----------	------------	--

その他装備 ETC1.0,バックカメラ,アイドリングストップ,LEDヘッドライト,ナビ, DPR, VSC, 車線逸脱警報, プリクラッシュセーフティー (PCS),LEDフォグ
---

外寸(長さ) 6,530 mm	外寸(幅) 2,190 mm	外寸(高さ) 2,950 mm
内寸(長さ) 4,300 mm	内寸(幅) 1,950 mm	内寸(高さ) 1,800 mm

フロントタイヤサイズ 205/70R17.5 115/113N	リアタイヤサイズ 〃
------------------------------------	---------------

キャブ内部 汚れ 小
シート破れ 無し

フロントガラス※ 飛び石有
------------------



タイヤの状態や山の残り具合、その他ご不明点等あれば  
グルーウェーブ株式会社までお問合せ下さい。

グルーウェーブ株式会社

TEL : 043-488-6488

FAX : 043-488-6319

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に  
限り、車検に受からないフロントガラスを  
弊社費用負担にて弊社指定ガラスに交換致します。

			
			
修復歴 無し		修復箇所	
エンジン状態 良好		ミッション、デフ状態 良好	
フレーム状態 各所錆(錆落とし、仕上げ済)		車輛状態 ・ 荷箱内パネル傷凹み  外気温13℃ スタート 8℃→1h→-10℃→2h -22℃	

**GROOWAVE**  
Truck dealer