

VEHICLE CONDITION REPORT

車輛状態表

管理No G-03845	車名 コンドル	形状 2.9t吊4段クレーン アルミブロック ワイド ベッド付 エアサス 増トン		
初年度 平成29年06月	型式 QKG-PK39CH	車体番号 JNCL0F1A6HU019836		
乗員 2人	走行距離 372,953 km	最大積載量 6,800 kg	排気量 7,010 cc	車検期限 令和8年06月16日
上物 2017/3 ユニック URG374 フックイン ラジコン 差し違いアウトリガー 2017/5 小平 3方開 引出しフック9対 ラッシング1段 センタースタンション1ヶ 鳥居縞アルミ板張り				

シフト F6	原動機 GH7	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 280-ps
車体色 紺	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー 左			

その他装備 バックカメラ, キーレス, スペアキー, リターダ, キセノンライト, エアサスコントローラー, EHS, UDPC, スーパーPMクリーナー
--

外寸(長さ) 9,330 mm	外寸(幅) 2,480 mm	外寸(高さ) 3,040 mm
内寸(長さ) 6,250 mm	内寸(幅) 2,360 mm	内寸(高さ) 600 mm

フロントタイヤサイズ 265/70R19.5	リアタイヤサイズ 245/70R19.5
---------------------------	-------------------------

キャブ内部 汚れ 小
シート破れ 有り

フロントガラス※ 飛び石有


タイヤの状態や山の残り具合、その他ご不明点等あれば
グルーウェーブ株式会社までお問合せ下さい。

グルーウェーブ株式会社

TEL : 043-488-6488

FAX : 043-488-6319

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に限り、車検に受からないフロントガラスを弊社費用負担にて弊社指定ガラスに交換致します。



修復歴 無し	修復箇所
エンジン状態 良好	ミッション、デフ状態 良好
フレーム状態 内側錆	車輛状態 ・ボディー各所傷凹み ・床板浮き ・フックワイヤーキンク

GROOWAVE

Truck dealer