

# VEHICLE CONDITION REPORT

## 車輛状態表

|                                                            |                   |                               |                        |            |  |
|------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|------------------------|------------|--|
| 管理No<br>G-03859                                            | 車名<br>デュトロ        | 形状<br>2.6t吊3段クレーン 木平 標準ロング 高床 |                        |            |  |
| 初年度<br>平成28年08月                                            | 型式<br>TKG-XZU650M |                               | 車体番号<br>XZU650-0008635 |            |  |
| 乗員<br>3人                                                   | 走行距離<br>38,026 km | 最大積載量<br>2,000 kg             | 排気量<br>4,000 cc        | 車検期限<br>抹消 |  |
| 上物<br>2016/7 タダノ ZE263MH フックイン ラジコン<br>3方開 ロープ穴3対 丸かんフック2対 |                   |                               |                        |            |  |

|           |             |            |          |              |
|-----------|-------------|------------|----------|--------------|
| シフト<br>AT | 原動機<br>N04C | ICターボ<br>有 | 燃料<br>軽油 | 馬力<br>136-ps |
| 車体色<br>白  | AC<br>有     | PS<br>有    | PW<br>有  | エアバッグ<br>有   |
| ABS<br>有  | 電動ミラー<br>無  |            |          |              |

|                         |  |  |  |  |
|-------------------------|--|--|--|--|
| その他装備<br>アイドリングストップ,DPR |  |  |  |  |
|-------------------------|--|--|--|--|


|                    |                   |                    |
|--------------------|-------------------|--------------------|
| 外寸(長さ)<br>5,980 mm | 外寸(幅)<br>1,880 mm | 外寸(高さ)<br>2,650 mm |
| 内寸(長さ)<br>3,520 mm | 内寸(幅)<br>1,790 mm | 内寸(高さ)<br>380 mm   |

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| フロントタイヤサイズ<br>195/85R16 | リアタイヤサイズ<br>// |
|-------------------------|----------------|

|                  |
|------------------|
| キャブ内部<br>汚れ<br>小 |
| シート破れ<br>無し      |

|                  |
|------------------|
| フロントガラス※<br>飛び石有 |
|------------------|

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に限り、車検に受からないフロントガラスを弊社費用負担にて弊社指定ガラスに交換致します。



|                    |                                                               |  |
|--------------------|---------------------------------------------------------------|--|
| 修復歴<br>無し          | 修復箇所                                                          |  |
| エンジン状態<br>良好       | ミッション、デフ状態<br>良好                                              |  |
| フレーム状態<br>フレーム所々錆小 | 車輛状態<br>・ボディー各所傷凹み<br>・キャブバックパネル傷<br>・床擦れ、割れ<br>・横根太割れ小、一部鉄補修 |  |

タイヤの状態や山の残り具合、その他ご不明点等あれば  
グルーウェーブ株式会社までお問合せ下さい。

グルーウェーブ株式会社

TEL : 043-488-6488

FAX : 043-488-6319

**GROOWAVE**  
Truck dealer