

VEHICLE CONDITION REPORT

車輛状態表

管理No G-03878	車名 レンジャー	形状 低温冷凍車 パワーゲート ベッド付		
初年度 平成25年04月	型式 TKG-FD9JKA	車体番号 FD9JKA-10228		
乗員 2人	走行距離 448,147 km	最大積載量 2,800 kg	排気量 5,120 cc	車検期限 抹消
上物 2013/4 東プレ XV42LOC-T エバハウス -30℃設定 2013/4 東プレ 左サイドドア リア観音扉 ラッシング2段 床縞アルミ サイドバンパーステンレス 断熱45mm 2013/4 新明和 格納ゲート 1t				

シフト F6	原動機 J05E	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 210-ps
車体色 白	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー 左			

その他装備 バックカメラ, アルミホイール, スペアキー, アイドリングストップ, キセノンライト, DPR, ESスタート (メッキ)グリル、Fバンパー、コーナー、パネル、ドア、サイドパネル(一部)
--

外寸(長さ) 8,630 mm	外寸(幅) 2,320 mm	外寸(高さ) 3,260 mm
内寸(長さ) 6,260 mm	内寸(幅) 2,110 mm	内寸(高さ) 2,100 mm

フロントタイヤサイズ 225/80R17.5	リアタイヤサイズ 〃
---------------------------	---------------

タイヤの状態や山の残り具合、その他ご不明点等あれば
グルーウェーブ株式会社までお問合せ下さい。

グルーウェーブ株式会社

TEL : 043-488-6488





FAX : 043-488-6319

キャブ内部 汚れ 小
シート破れ 有り

フロントガラス※ 飛び石有

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に限り、車検に受からないフロントガラスを弊社費用負担にて弊社指定ガラスに交換致します。

修復歴 無し	修復箇所
エンジン状態 良好	ミッション、デフ状態 良好
フレーム状態 良好	車輛状態 ・荷箱内傷凹み ・左リア観音扉内張り切れ、剥がれ、浮き ・F縦根太一部切れ ・左側サイドマーカー1・4つ目不灯 外気温15℃ スタート 13℃→7h -13℃



GROOWAVE
Truck dealer