

VEHICLE CONDITION REPORT

車輦状態表

管理No G-03881	車名 エルフ	形状 保冷バン 高床 ワイドロング			
初年度 平成30年07月	型式 2RG-NPR88YN		車体番号 NPR88Y-7000069		
乗員 2人	走行距離 171,181 km	最大積載量 3,700 kg	排気量 2,990 cc	車検期限 抹消	
上物 2018/6 日本フルハーフ リア3枚観音扉 スライドドア 断熱サイド50mm、リア55mm オートフロア					

シフト スーサーEX	原動機 4JZ1	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 150-ps
車体色 白	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー 左			

その他装備 バックカメラ, キーレス, アイドリングストップ, ASR
--


外寸(長さ) 6,570 mm	外寸(幅) 2,230 mm	外寸(高さ) 3,220 mm
内寸(長さ) 4,400 mm	内寸(幅) 2,070 mm	内寸(高さ) 1990mm 門口1960 mm

フロントタイヤサイズ 225/80R17.5	リアタイヤサイズ 〃
---------------------------	---------------

キャブ内部 汚れ 小
シート破れ 有り

フロントガラス※ 飛び石有

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に限り、車検に受からないフロントガラスを弊社費用負担にて弊社指定ガラスに交換致します。



修復歴 無し	修復箇所	
エンジン状態 良好	ミッション、デフ状態 良好	
フレーム状態 良好	車輦状態 ・各所看板消しペイント ・庫内パネル傷凹み	

GROOWAVE
Truck dealer

タイヤの状態や山の残り具合、その他ご不明点等あれば
グルーウェーブ株式会社までお問合せ下さい。
グルーウェーブ株式会社
TEL : 043-488-6488
FAX : 043-488-6319