車輌状態表

管理No		車名			形状							
G-03647		フォワード ア				ルミブロック ベッド付						
初年度					•			車体番号				
平成31年0	3月		2	2RG-FI	RR90S	2			FF	RR90-	7136923	
乗員	走行距離	l			最大積載	建量		排気量			車検期限	
2人			275,500	km		3,200	kg	5,	190	СС	令和8年11月11日	
1 44-												

上物

2017/ いそのボディー 造りボデー 3方開 引出しフック5対 スタンション3対

シフト	原動機	ICターボ	燃料	馬力
F6	4HK1	有	軽油	240-ps
車体色	AC	PS	PW	エアバッグ
白	有	有	有	有
ABS	電動ミラー			
有	左			

その他装備

ETC2.0.バックカメラ, アルミホイール, キーレス, スペアキー, アイドリングストップ, ドラレコ,DPD, HSA, LDWS, IESC (メッキ)Fバンパー、グリル、コーナー、ミラー、ミラーステー、ドアガーニッシュ、ステップ

外寸(長さ)			外寸(幅)			外寸(高さ)		
	8,450	mm		2,360	mm		2,780	mm
内寸(長さ)			内寸(幅)			内寸(高さ)		
	6,200	mm		2,220	mm		700	mm

フロントタイヤサイズ	リアタイヤサイズ				
225/80R17.5	∥ 123/122L				

タイヤの状態や山の残り具合、その他ご不明点等あれば グルーウェーブ株式会社までお問合せ下さい。

グルーウェーブ株式会社


TEL: 043-488-6488 FAX: 043-488-6319

キャブ内部		
汚れ		
	中	
シート破れ		
	有り	

フロントガラス※

飛び石有

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に 限り、車検に受からないフロントガラスを 弊社費用負担にて弊社指定ガラスに交換致します。



・アオリ内側傷

・ミラーカバー欠



Truck dealer