

VEHICLE CONDITION REPORT

車輛状態表

管理No G-03883	車名 レンジャー	形状 冷凍ウイング パワーゲート ワイド ベッド付			
初年度 平成26年09月	型式 TKG-FD7JLAA		車体番号 FD7JLA-15690		
乗員 2人	走行距離 740,986 km	最大積載量 2,200 kg	排気量 6,400 cc	車検期限 抹消	

2014/9 菱重 TDJS50DA エバハウス -5℃設定

2014/7 日本トレクス ゲート蓋 ラッシング1段 Fパネル縞アルミ 蝶番、ロックハンマー、ロッド、ヒンジステンレス
断熱材(前壁50mm、羽横(ウイング側)32mm、羽下側50mm、アオリ断熱入り)

2014/8 極東開発 オートターン 1t 室内リモコン

シフト F6	原動機 J07E	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 240-ps
車体色 白	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー 左			

その他装備 ETC1.0,バックカメラ, アルミホイール, スペアキー, キセノンライト, ASR,DPR, ESスタート (メッキ)Fバンパー、グリル、コーナーパネル、ミラーカバー

外寸(長さ) 8,760 mm	外寸(幅) 2,490 mm	外寸(高さ) 3,150 mm
内寸(長さ) 6,180 mm	内寸(幅) 2,400 mm	内寸(高さ) 2080mm 門口1970 mm

フロントタイヤサイズ 225/80R17.5	リアタイヤサイズ 〃
---------------------------	---------------

キャブ内部 汚れ 中
シート破れ 有り

フロントガラス※ 飛び石有

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に限り、車検に受からないフロントガラスを弊社費用負担にて弊社指定ガラスに交換致します。

修復歴 無し	修復箇所		
エンジン状態 左側EGオイル、リアクランクシール、 オイルパンオイル漏れ		ミッション、デフ状態 良好	
フレーム状態 リアクロスメンバー錆小		車輛状態 ・助手席ドア内側凹み ・箱内側傷凹み ・右サイドマーカー1ケ不灯 ・助手席側PW不良 外気温20℃ スタート 18℃ → 3h 8.9℃ → 6h 7.0℃	

タイヤの状態や山の残り具合、その他ご不明点等あれば
グルーウェーブ株式会社までお問合せ下さい。

グルーウェーブ株式会社

TEL : 043-488-6488

FAX : 043-488-6319

GROOWAVE
Truck dealer