

VEHICLE CONDITION REPORT

車輛状態表

管理No G-03194	車名 ダイナ	形状 低温冷凍車 パワーゲート ワイドロング フルジャストロー		
初年度 令和元年09月	型式 2RG-XZU710	車体番号 XZU710-0028438		
乗員 3人	走行距離 71,185 km	最大積載量 2,000 kg	排気量 4,000 cc	車検期限 令和8年10月29日
上物 2017/8 東プレ XV32LOC-M -30℃設定 エバハウス 2017/8 東プレ リア観音扉 両側サイドドア ラッシング2段 床システムフロア 断熱50mm 2017/7 新明和 格納ゲート 1t 箱内リモコン				

シフト FAT	原動機 N04C	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 150-ps
車体色 白	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー			

その他装備 ETC1.0,アイドリングストップ, LEDヘッドライト, ナビ,VSC, 車線逸脱警報, プリクラッシュセーフティー (PCS)
--

外寸(長さ) 6,610 mm	外寸(幅) 2,250 mm	外寸(高さ) 3,060 mm
内寸(長さ) 4,600 mm	内寸(幅) 2,050 mm	内寸(高さ) 2000mm 門口1940 mm





フロントタイヤサイズ 205/70R17.5	リアタイヤサイズ
---------------------------	----------

キャブ内部 汚れ 小
シート破れ 無し

フロントガラス※ 飛び石有

タイヤの状態や山の残り具合、その他ご不明点等あれば
 グルーウェーブ株式会社までお問合せ下さい。
グルーウェーブ株式会社
 TEL : 043-488-6488
 FAX : 043-488-6319

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に
 限り、車検に受からないフロントガラスを
 弊社費用負担にて弊社指定ガラスに交換致します。

	
	
修復歴 無し	修復箇所
エンジン状態 良好	ミッション、デフ状態 良好
フレーム状態 錆小	車輛状態 ・庫内パネル傷凹み 外気温20℃ スタート 19.5℃→30分 -20℃

GROOWAVE
 Truck dealer