

# VEHICLE CONDITION REPORT

## 車輛状態表

|                                             |                   |                               |                   |                       |            |
|---------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|-----------------------|------------|
| 管理No<br>G-03876                             | 車名<br>エルフ         | 形状<br>2.6t吊3段クレーン 木平 標準ロング 高床 |                   |                       |            |
| 初年度<br>平成26年10月                             |                   | 型式<br>TKG-NKR85AR             |                   | 車体番号<br>NKR85-7041672 |            |
| 乗員<br>3人                                    | 走行距離<br>29,780 km |                               | 最大積載量<br>2,000 kg | 排気量<br>2,990 cc       | 車検期限<br>抹消 |
| 上物<br>2014/10 ユニーク URV263 フックイン ラジコン<br>3方開 |                   |                               |                   |                       |            |

|           |             |            |          |              |
|-----------|-------------|------------|----------|--------------|
| シフト<br>F6 | 原動機<br>4JJ1 | ICターボ<br>有 | 燃料<br>軽油 | 馬力<br>150-ps |
| 車体色<br>白  | AC<br>有     | PS<br>有    | PW<br>有  | エアバッグ<br>有   |

|          |            |  |
|----------|------------|--|
| ABS<br>有 | 電動ミラー<br>左 |  |
|----------|------------|--|

|                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------|
| その他装備<br>ETC1.0,バックカメラ, キーレス, アイドリングストップ, ASR, ナビ,DPD, HSA ,ドラレコ(SD欠) |
|-----------------------------------------------------------------------|


|                    |                   |                    |
|--------------------|-------------------|--------------------|
| 外寸(長さ)<br>5,990 mm | 外寸(幅)<br>1,890 mm | 外寸(高さ)<br>2,540 mm |
| 内寸(長さ)<br>3,690 mm | 内寸(幅)<br>1,800 mm | 内寸(高さ)<br>390 mm   |

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| フロントタイヤサイズ<br>205/85R16 | リアタイヤサイズ<br>// |
|-------------------------|----------------|

|                  |
|------------------|
| キャブ内部<br>汚れ<br>小 |
| シート破れ<br>無し      |

|                  |
|------------------|
| フロントガラス※<br>飛び石有 |
|------------------|

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に限り、車検に受からないフロントガラスを弊社費用負担にて弊社指定ガラスに交換致します。



|                  |                                                                          |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 修復歴<br>無し        | 修復箇所                                                                     |
| エンジン状態<br>良好     | ミッション、デフ状態<br>良好                                                         |
| フレーム状態<br>フレーム錆小 | 車輛状態<br>・ボディー各所傷凹み<br>・クレーンワイヤーキンク<br>・キーレス不良<br>・床板張り替え済み<br>・横根太新品交換済み |

タイヤの状態や山の残り具合、その他ご不明点等あれば  
グルーウェーブ株式会社までお問合せ下さい。

グルーウェーブ株式会社

TEL : 043-488-6488

FAX : 043-488-6319

**GROOWAVE**  
Truck dealer