

VEHICLE CONDITION REPORT

車輛状態表

管理No G-03891	車名 キャンター	形状 アルミバン ワイドロング 全低床		
初年度 令和3年03月	型式 2PG-FEB50	車体番号 FEB50-583876		
乗員 3人	走行距離 188,312 km	最大積載量 3,000 kg	排気量 2,990 cc	車検期限 令和8年03月12日
上物 2021/1 パプコ 左スライドドア リア観音扉 ラッシング2段				

シフト I5	原動機 4P10	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 150-ps
車体色 白	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有

ABS 有	電動ミラー 左	
----------	------------	--

その他装備 ETC1.0,バックカメラ,キーレス, スペアキー, ハロゲンライト, ASR, ナビ, ドラレコ , DPF, EZGO, LDWS, アクティブブレーキアシスト (AMB)
--

外寸(長さ) 6,400 mm	外寸(幅) 2,220 mm	外寸(高さ) 3,080 mm
内寸(長さ) 4,500 mm	内寸(幅) 2,090 mm	内寸(高さ) 2070mm 門口2020 mm

フロントタイヤサイズ 205/70R17.5	リアタイヤサイズ 〃
---------------------------	---------------

タイヤの状態や山の残り具合、その他ご不明点等あれば
グルーウェーブ株式会社までお問合せ下さい。

グルーウェーブ株式会社


TEL : 043-488-6488

FAX : 043-488-6319

キャブ内部 汚れ 小
シート破れ 無し

フロントガラス※ 飛び石有

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に限り、車検に受からないフロントガラスを弊社費用負担にて弊社指定ガラスに交換致します。



修復歴 無し	修復箇所	
エンジン状態 良好	ミッション、デフ状態 良好	
フレーム状態 良好	車輛状態 ・荷箱内パネル傷凹み ・箱内Fパネル下部テープ補修	

GROOWAVE
Truck dealer