

VEHICLE CONDITION REPORT

車輛状態表

管理No G-03811	車名 フォワード	形状 アルミブロック ベッド付 リアエアサス		
初年度 平成29年04月	型式 TKG-FRR90T2	車体番号 FRR90-7110461		
乗員 2人	走行距離 691,860 km	最大積載量 3,000 kg	排気量 5,190 cc	車検期限 令和8年04月02日
上物 2017/6 ヤマダボデー 造りボデー 丸かんフック9対+1個 スタンション穴9個 鳥居丸かんフック4個 精エラック 【ステンレス】支柱、鳥居編アルミ 蝶番、丸棒、サイドバンパー 【鱗ステン】燃料タンク、ツールBOX、リアフェンダー				

シフト F6	原動機 4HK1	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 240-ps
車体色 赤	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー 左			

その他装備 ETC1.0,アイドリングストップ, キセノンライト, エアサスコントローラー, DPD, HSA (メッキ)Fバンパー、グリル、ミラー、コーナー、足かけステップ、ドアシーラー
--

外寸(長さ) 8,520 mm	外寸(幅) 2,370 mm	外寸(高さ) 3,070 mm
内寸(長さ) 6,150 mm	内寸(幅) 2,230 mm	内寸(高さ) 800mm 左右アオリ700 mm

フロントタイヤサイズ 225/90R17.5	リアタイヤサイズ //
---------------------------	----------------

タイヤの状態や山の残り具合、その他ご不明点等あれば
グルーウェーブ株式会社までお問合せ下さい。


グルーウェーブ株式会社

TEL : 043-488-6488

FAX : 043-488-6319

キャブ内部
汚れ 小
シート破れ 無し

フロントガラス 飛び石有 Fガラス割れ1cm(中央部)



修復歴 無し	修復箇所
エンジン状態 良好	ミッション、デフ状態 3速ギア鳴り
フレーム状態 フレーム所々錆 左右リア、右Fアクスル上部フレーム凹み	車輛状態 ・ボディー各所傷凹み ・ボディー枠ペイント剥げ、錆

GROOVAVE
Truck dealer