

VEHICLE CONDITION REPORT

車輦状態表

管理No G-03892	車名 スーパーグレート	形状 2.9t吊4段クレーン アルミブロック 4軸低床 リアエアサス		
初年度 令和3年01月	型式 2PG-FS74HZ	車体番号 FS74HZ-521939		
乗員 2人	走行距離 210,779 km	最大積載量 12,700 kg	排気量 10,670 cc	車検期限 令和8年01月24日
上物 2020/11 ユニック URG504 フックイン ラジコン 2021/1 サニックス 5方開 引出しフック21対 センターフック1ヶ センタースタンション1ヶ 鳥居縞アルミ貼り 鳥居工具箱 精工ラック 【ステンレス】ボディー枠、フェンダー、サイドバンパー、工具箱、燃料タンク				

シフト シフトパイロット(2ペダル)	原動機 6R20	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 394-ps
車体色 黒	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有

ABS 有	電動ミラー 左	
----------	------------	--

その他装備 ETC2.0,バックカメラ, アルミホイール, キーレス, アイドリングストップ, LEDヘッドライト, エアサスコントローラー, ドラレコ DPF, EZGO, LDWS, ESP, オートクルーズ, アクティブブレーキアシスト (AMB) (メッキ)ミラーカバー、コーナーパーネル、ボンネット、グリル、バンパー、ステップ、ドアモール、フェンダー、ワイパー部パネル、ドアハンドル部
--



外寸(長さ) 11,990 mm	外寸(幅) 2,490 mm	外寸(高さ) 3,500 mm
内寸(長さ) 8,660 mm	内寸(幅) 2,400 mm	内寸(高さ) 500 mm

フロントタイヤサイズ 265/70R19.5	リアタイヤサイズ //
---------------------------	----------------

キャブ内部 汚れ 小
シート破れ 無し

フロントガラス※ 飛び石有

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に限り、車検に受からないフロントガラスを弊社費用負担にて弊社指定ガラスに交換致します。

			
			
修復歴 無し	修復箇所		
エンジン状態 良好		ミッション、デフ状態 良好	
フレーム状態 良好		車輦状態 ・ ボディー各所傷凹み ・ 床板割れ ・ アオリ内側傷凹み、一部切れ穴テープ補修 ・ クレーンワイヤーキンク	

タイヤの状態や山の残り具合、その他ご不明点等あれば
グルーウェーブ株式会社までお問合せ下さい。

グルーウェーブ株式会社

TEL : 043-488-6488

FAX : 043-488-6319

GROOWAVE
Truck dealer