

VEHICLE CONDITION REPORT

車輦状態表

管理No G-03835	車名 レンジャー	形状 アルミバン ワイド ベッド付 ハイルーフ リアエアサス		
初年度 平成31年01月	型式 2KG-FD2ABG	車体番号 FD2AB-108815		
乗員 2人	走行距離 391,754 km	最大積載量 2,600 kg	排気量 5,120 cc	車検期限 抹消
上物 2018/12 日本フルハーフ サイドドア リア観音扉 ラッシング2段 【ステンレス】燃料タンク、サイドバンパー、サイドドア、リアフェンダー、門口、ヒンジ、ロックロッドステンレス				

シフト F6	原動機 A05C	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 210-ps
車体色 白	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー 左			

その他装備 バックカメラ、アルミホイール、アイドリングストップ、LEDヘッドライト、エアサスコントローラー、 DPR、VSC、ESスタート、車線逸脱警報、プリクラッシュセーフティー（PCS）、シートヒーター付 （メッキ）Fバンパー、コーナー、グリル

外寸(長さ) 8,500 mm	外寸(幅) 2,490 mm	外寸(高さ) 3,660 mm
内寸(長さ) 6,210 mm	内寸(幅) 2,390 mm	内寸(高さ) 2,570 mm

フロントタイヤサイズ 225/80R17.5	リアタイヤサイズ 〃
---------------------------	---------------

タイヤの状態や山の残り具合、その他ご不明点等あれば
グルーウェーブ株式会社までお問合せ下さい。


グルーウェーブ株式会社

TEL：043-488-6488

FAX：043-488-6319

キャブ内部 汚れ 小
シート破れ 無し

フロントガラス 要交換



修復歴 無し	修復箇所
エンジン状態 良好	ミッション、デフ状態 エアサスブーツヒビ
フレーム状態 フレーム所々錆小	車輦状態 ・床傷、擦れ ・右リア観音扉内パネル凹み ・マットガードパネル凹み

GROOVAVE
Truck dealer