

VEHICLE CONDITION REPORT

車輌状態表

| | | | | |
|--|--------------------|-------------------------|-----------------|--------------------|
| 管理No G-03549 | 車名 プロフィア | 形状 低温冷凍車 4軸低床 リアエアサス | | |
| 初年度 平成30年03月 | 型式 2DG-FW1AHG | 車体番号 FW1AH-101957 | | |
| 乗員 2人 | 走行距離 542,839 km | 最大積載量 13,000 kg | 排気量 8,860 cc | 車検期限 令和8年11月04日 |
| 上物 2014/2 菱重 TU100SA-CNA -35°C設定 エバハウス スタンバイ付(コード欠) サブエンジン 2014/2 矢野特殊 左サイド観音扉 リア観音扉 ラッピング2段 床キーストン ジョロダーレール4列 断熱55mm 【ステンレス】サイドバンパー、フェンダー、ロックハンマー、ヒンジステンレス | | | | |
| シフト F7 | 原動機 A09C | ICターボ 有 | 燃料 軽油 | 馬力 380-ps |
| 車体色 ブルー | AC 有 | PS 有 | PW 有 | エアバッグ 有 |
| ABS 有 | 電動ミラー 左 | | | |
| その他装備 ETC2.0,バックカメラ,キーレス,スペアキー,リターダ,LEDヘッドライト,エアサスコントローラー,デフロック DPR, VSC, ESスタート,車線逸脱警報,スキヤニングクルーズ,プリクラッシュセーフティー(PCS) | | | | |

| | | |
|---------------------|-------------------|--------------------|
| 外寸(長さ) 11,930 mm | 外寸(幅) 2,490 mm | 外寸(高さ) 3,790 mm |
| 内寸(長さ) 9,430 mm | 内寸(幅) 2,280 mm | 内寸(高さ) 2,450 mm |

| | |
|---------------------------|---------------|
| フロントタイヤサイズ 245/70R19.5 | リアタイヤサイズ 〃 |
|---------------------------|---------------|


タイヤの状態や山の残り具合、その他ご不明点等あれば
グルーウェーブ株式会社までお問合せ下さい。

グルーウェーブ株式会社

TEL : 043-488-6488

FAX : 043-488-6319

| |
|------------------|
| キャブ内部 汚れ 小 |
| シート破れ 有り |
| フロントガラス 飛び石有 |



| | |
|--------------|--|
| 修復歴 無し | 修復箇所 |
| エンジン状態 良好 | ミッション、デフ状態 良好 |
| フレーム状態 良好 | 車輌状態 ・荷箱内傷凹み ・キャブキャッチラテラルロッドブッシュ切れ ・ベッドマット欠 外気温15°C スタート 13.8°C→1h -6.5°C |

GROOWAVE
Truck dealer