

VEHICLE CONDITION REPORT

車輦状態表

| | | | | | |
|---|--------------------|--------------------|----------------------|------------|--|
| 管理No G-03861 | 車名 レンジャー | 形状 アルミウイング ベッド付 | | | |
| 初年度 平成27年08月 | 型式 TKG-FD9JLAA | | 車体番号 FD9JLA-15950 | | |
| 乗員 2人 | 走行距離 436,629 km | 最大積載量 3,050 kg | 排気量 5,120 cc | 車検期限 抹消 | |
| 上物 2015/5 トランテックス リア観音扉 ラッシング2段 引出しフック5対 | | | | | |

| | | | | |
|-----------|-------------|------------|----------|--------------|
| シフト F6 | 原動機 J05E | ICターボ 有 | 燃料 軽油 | 馬力 210-ps |
| 車体色 白 | AC 有 | PS 有 | PW 有 | エアバッグ 有 |

| | | |
|----------|------------|--|
| ABS 有 | 電動ミラー 左 | |
|----------|------------|--|

| |
|--|
| その他装備 バックカメラ, スペアキー, アイドリングストップ, キセノンライト, DPR, ESスタート |
|--|


| | | |
|--------------------|-------------------|-----------------------------|
| 外寸(長さ) 8,640 mm | 外寸(幅) 2,310 mm | 外寸(高さ) 3,530 mm |
| 内寸(長さ) 6,270 mm | 内寸(幅) 2,220 mm | 内寸(高さ) 2400mm リア門2310 mm |

| | |
|---------------------------|----------------|
| フロントタイヤサイズ 225/80R17.5 | リアタイヤサイズ // |
|---------------------------|----------------|

| |
|------------------|
| キャブ内部 汚れ 中 |
| シート破れ 有り |

| |
|------------------|
| フロントガラス※ 飛び石有 |
|------------------|

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に限り、車検に受からないフロントガラスを弊社費用負担にて弊社指定ガラスに交換致します。



| | | |
|--------------|--|--|
| 修復歴 無し | 修復箇所 | |
| エンジン状態 良好 | ミッション、デフ状態 良好 | |
| フレーム状態 良好 | 車輦状態 ・床擦れ、割れ ・アオリ内側傷凹み ・荷箱内パネル割れ穴 ・右ウイングズレ小 ・ACスイッチ割れ | |

GROOWAVE
Truck dealer

タイヤの状態や山の残り具合、その他ご不明点等あれば
グルーウェーブ株式会社までお問合せ下さい。
グルーウェーブ株式会社
TEL : 043-488-6488
FAX : 043-488-6319