

VEHICLE CONDITION REPORT

車輌状態表

管理No	車名	形状
G-03693	レンジャー	2.9t吊4段クレーン アルミブロック
初年度	型式	車体番号
平成28年06月	TKG-FC9JKAP	FC9JKA-20273
乗員	走行距離	最大積載量
3人	59,824 km	2,000 kg
排気量	5,120 cc	車検期限
		令和8年11月25日
上物		
	2016/4 ユニック URU344 フックイン ラジコン	
	2003/9 ミカワグループ 精工ラック 丸カンフック27個(内1個鳥居)	
	各アオリヒンジ部ステンレス リアフェンダーステンレス	

シフト	原動機	ICターボ	燃料	馬力
F6	J05E	有	軽油	190-ps
車体色	AC	PS	PW	エアバッグ
白	有	有	有	有
ABS	電動ミラー			
有	無			

その他装備	DPR
-------	-----

外寸(長さ)	外寸(幅)	外寸(高さ)
8,110 mm	2,310 mm	2,940 mm
内寸(長さ)	内寸(幅)	内寸(高さ)
5,410 mm	2,150 mm	470mm mm

フロントタイヤサイズ	リアタイヤサイズ	キャブ内部
225/90R17.5	〃	汚れ 小 シート破れ 有り


タイヤの状態や山の残り具合、その他ご不明点等あれば
グルーウェーブ株式会社までお問合せ下さい。

グルーウェーブ株式会社

TEL : 043-488-6488

FAX : 043-488-6319

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に
限り、車検に受からないフロントガラスを
弊社費用負担にて弊社指定ガラスに交換致します。



修復歴	修復箇所
有り	・右Fピラーインナー、アウター修正 ・右ルーフピラー修正、凹み ・ルーフピラー修正凹み
エンジン状態	ミッション、デフ状態
良好	良好
フレーム状態	車輌状態
左クレーン下フレーム凹み	・ボディー各所傷凹み
フレーム内側錆小	・バックパネル内張り欠
	・アンダーミラー欠
	・室内ルームランプカバー割れ
	・クレーンワイヤーキング

GROOWAVE
Truck dealer