

VEHICLE CONDITION REPORT

車輛状態表

管理No G-03914	車名 ギガ	形状 低温冷凍車 4軸低床 エアサス			
初年度 平成25年03月	型式 QKG-CYJ77A		車体番号 CYJ77A-7005761		
乗員 2人	走行距離 572,055 km	最大積載量 13,600 kg	排気量 9,830 cc	車検期限 抹消	
上物 2013/2 菱重 TU100SA-CNA -35℃設定 エバハウス スタンバイ付(コード欠) 別エンジン式 2013/2 トレクス リア観音扉 ラッシング2段 床キーストン ジョロダーレール4列 断熱75mm					

シフト スーマーG(3ペダル)	原動機 6UZ1	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 380-ps
車体色 白	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有

ABS 有	電動ミラー 左	
----------	------------	--

その他装備 バックカメラ, アルミホイール, キーレス, スペアキー, キセノンライト, エアサスコントローラー DPD, HSA, LDWS, プリクラッシュブレーキ (PCB)
--


外寸(長さ) 11,960 mm	外寸(幅) 2,490 mm	外寸(高さ) 3,770 mm
内寸(長さ) 9,400 mm	内寸(幅) 2,280 mm	内寸(高さ) 2480 門口2470 mm

フロントタイヤサイズ 245/70R19.5	リアタイヤサイズ 〃
---------------------------	---------------

キャブ内部 汚れ 小
シート破れ 有り

フロントガラス※ 飛び石有

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に限り、車検に受からないフロントガラスを弊社費用負担にて弊社指定ガラスに交換致します。



修復歴 無し	修復箇所
エンジン状態 良好	ミッション、デフ状態 エアサスブーツヒビ
フレーム状態 良好	車輛状態 ・キャブ各所クリア剥げ ・助手席タイヤハウスインナーカバー1部割れ ・荷箱内パネル傷凹み 外気温14℃ スタート 7℃→1.5h -14.5℃→3h -19.5℃→5h -32℃



タイヤの状態や山の残り具合、その他ご不明点等あれば
グルーウェーブ株式会社までお問合せ下さい。
グルーウェーブ株式会社
TEL : 043-488-6488
FAX : 043-488-6319