

VEHICLE CONDITION REPORT

車輛状態表

管理No G-03934	車名 ギガ	形状 セーフティーローダー 重機運搬車 4軸低床		
初年度 平成19年09月	型式 PDG-CYH52W8	車体番号 CYH52W8-7000002		
乗員 2人	走行距離 297,534 km	最大積載量 11,900 kg	排気量 15,680 cc	車検期限 令和8年10月23日
上物 2007/9 フジタ自動車工業 LS ウインチ ラジコン 自動あゆみ				

シフト F7	原動機 6WG1	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 400-ps
車体色 青	AC 有(オート)	PS 有	PW 有	エアバッグ 有

ABS 有	電動ミラー 左	
----------	------------	--

その他装備 ETC2.0,バックカメラ,キーレス, スペアキー, リターダ, ナビ,DPD, HSA (メッキ)ミラー、ミラーステア、コーナーパネル、バンパー、ステップ、Sガラス部カバー

外寸(長さ) 11,650 mm	外寸(幅) 2,490 mm	外寸(高さ) 2,840 mm
内寸(長さ) 8,800 mm	内寸(幅) 2,490 mm	内寸(高さ) 歩み板長さ1180mm 幅850 mm

フロントタイヤサイズ 245/70R19.5 136/134J	リアタイヤサイズ 〃
------------------------------------	---------------

タイヤの状態や山の残り具合、その他ご不明点等あれば
グルーウェーブ株式会社までお問合せ下さい。

グルーウェーブ株式会社





TEL : 043-488-6488

FAX : 043-488-6319

キャブ内部 汚れ 小
シート破れ 無し

フロントガラス※ 飛び石有

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に限り、車検に受からないフロントガラスを弊社費用負担にて弊社指定ガラスに交換致します。

 	
 	
修復歴 無し	修復箇所
エンジン状態 タービン、クランクシールオイル滲み オイルパンオイル滲み	ミッション、デフ状態 良好
フレーム状態 良好	車輛状態 ・エア漏れ ・床板割れ、浮き ・歩み板割れ ・右シートガタ ・右ドアポケットカバー割れ

GROOWAVE
Truck dealer