

VEHICLE CONDITION REPORT

車輛状態表

管理No G-02753	車名 エルフ	形状 低温冷凍車 パワーゲート 高床 ワイドロング			
初年度 平成30年12月	型式 2RG-NPR88YN		車体番号 NPR88Y-7001443		
乗員 2人	走行距離 132,960 km	最大積載量 3,700 kg	排気量 2,990 cc	車検期限 令和8年11月26日	
上物 2017/ 菱重 TDJS40A-L2 -30℃設定 エバハウス 2017/3 日本フルハーフ リア観音扉 左サイドドア 床縞アルミ 断熱サイド55mm、リア50mm 2016/12 新明和 格納ゲート 1t					

シフト スーサーEX	原動機 4JZ1	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 150-ps
車体色 白	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有

ABS 有	電動ミラー 左	
----------	------------	--

その他装備 バックカメラ, キーレス, スペアキー, アイドリングストップ, LDWS, IESC, プリクラッシュブレーキ (PCB)

外寸(長さ) 6,400 mm	外寸(幅) 2,220 mm	外寸(高さ) 3,030 mm
内寸(長さ) 4,340 mm	内寸(幅) 2,040 mm	内寸(高さ) 1,860 mm

フロントタイヤサイズ 225/80R17.5 123/122L	リアタイヤサイズ 〃
------------------------------------	---------------

タイヤの状態や山の残り具合、その他ご不明点等あれば
グルーウェーブ株式会社までお問合せ下さい。

グルーウェーブ株式会社

TEL : 043-488-6488

FAX : 043-488-6319

キャブ内部 汚れ 小
シート破れ 無し

フロントガラス※ 飛び石有

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に限り、車検に受からないフロントガラスを弊社費用負担にて弊社指定ガラスに交換致します。

修復歴 無し	修復箇所
エンジン状態 オイルパンオイルしみ エンジン左側プレッシャースイッチ付近オイルしみ	ミッション、デフ状態 良好
フレーム状態 良好	車輛状態 ・庫内パネル傷凹み ・左アームシリンダーオイルしみ 外気温13℃ スタート 2℃→1h -12.3℃→4h -19℃

GROOWAVE
Truck dealer