

VEHICLE CONDITION REPORT

車輦状態表

管理No G-03926	車名 レンジャー	形状 Lゲートダンプ				
初年度 平成26年11月	型式 TKG-FC9JCAP		車体番号 FC9JCA-20328			
乗員 3人	走行距離 45,274 km		最大積載量 3,500 kg		排気量 5,120 cc	車検期限 抹消
上物 2014/8 極東開発 DD04-53A 電動コボレーン						

シフト F6	原動機 J05E	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 190-ps
車体色 白	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー 左			

その他装備 DPR

外寸(長さ) 5,440 mm	外寸(幅) 2,210 mm	外寸(高さ) 2,480 mm
内寸(長さ) 3,140 mm	内寸(幅) 2,010 mm	内寸(高さ) 370 mm


フロントタイヤサイズ 225/80R17.5 123/122L	リアタイヤサイズ 〃
------------------------------------	---------------

キャブ内部 汚れ 小
シート破れ 有り

フロントガラス※ 良好

タイヤの状態や山の残り具合、その他ご不明点等あれば
 グルーウェーブ株式会社までお問合せ下さい。
グルーウェーブ株式会社
 TEL：043-488-6488
 FAX：043-488-6319

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に限り、車検に受からないフロントガラスを弊社費用負担にて弊社指定ガラスに交換致します。



修復歴 無し	修復箇所
エンジン状態 良好	ミッション、デフ状態 良好
フレーム状態 錆小	車輦状態 ・ボディー各所傷凹み ・ダンプ裏錆 ・電動コボレーン枠曲り、シート破れ ・バックランプ割れ ・床波 ・ダンプレバーワイヤー固い

GROOWAVE
Truck dealer