

# VEHICLE CONDITION REPORT

## 車輛状態表

|  |                  |                                  |                 |                    |
|--|------------------|----------------------------------|-----------------|--------------------|
| 管理No<br>G-03949  | 車名<br>レンジャー      | 形状<br>低温冷凍車 パワーゲート ワイド ベッド付 エアサス |                 |                    |
| 初年度<br>令和7年01月   | 型式<br>2KG-FD2ABG | 車体番号<br>FD2AB-139550             |                 |                    |
| 乗員<br>2人   | 走行距離<br>1,321 km | 最大積載量<br>2,150 kg                | 排気量<br>5,120 cc | 車検期限<br>令和9年01月26日 |
| 上物<br>2024/11 菱重 TDJS50J-1L2 エバハウス -30°C設定 冷媒加温<br>2024/11 トランテックス V047L92-08 サイド観音扉 ラッシング2段 床キーストン 断熱55mm 門口、ツールBOXステンレス<br>2024/9 トランテックス 格納ゲート 1t 室内リモコン ラジコン |                  |                                  |                 |                    |

|           |             |            |          |              |
|-----------|-------------|------------|----------|--------------|
| シフト<br>F6 | 原動機<br>A05C | ICターボ<br>有 | 燃料<br>軽油 | 馬力<br>240-ps |
| 車体色<br>白  | AC<br>有     | PS<br>有    | PW<br>有  | エアバッグ<br>有   |
| ABS<br>有  | 電動ミラー<br>左  |            |          |              |

|  |
|--|
| その他装備<br>ETC2.0,バックカメラ,キーレス,LEDヘッドライト,エアサスコントローラー<br>DPR, VSC, ESスタート,車線逸脱警報,プリクラッシュセーフティー (PCS),運転席シートヒーター<br>(メッキ)Fバンパー、グリル、コーナー、ミラー、ドアガーニッシュ、ステップスカート |
|--|

|                    |                   |                    |
|--------------------|-------------------|--------------------|
| 外寸(長さ)<br>8,750 mm | 外寸(幅)<br>2,490 mm | 外寸(高さ)<br>3,340 mm |
| 内寸(長さ)<br>6,350 mm | 内寸(幅)<br>2,300 mm | 内寸(高さ)<br>2,120 mm |

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| フロントタイヤサイズ<br>225/80R17.5 | リアタイヤサイズ |
|---------------------------|----------|

|                   |
|-------------------|
| キャブ内部<br>汚れ<br>無し |
| シート破れ<br>無し       |

|                |
|----------------|
| フロントガラス※<br>良好 |
|----------------|



|              |   |
|--------------|---|
| 修復歴<br>無し    | 修復箇所  |
| エンジン状態<br>良好 | ミッション、デフ状態<br>良好                                      |
| フレーム状態<br>良好 | 車輛状態<br>・未使用車<br><br>外気温10°C<br>スタート 8.2°C→2h -16.8°C |

タイヤの状態や山の残り具合、その他ご不明点等あれば  
グルーウェーブ株式会社までお問合せ下さい。

グルーウェーブ株式会社

TEL : 043-488-6488

FAX : 043-488-6319

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に限り、車検に受からないフロントガラスを弊社費用負担にて弊社指定ガラスに交換致します。

**GROOWAVE**  
Truck dealer