

# VEHICLE CONDITION REPORT

## 車輛状態表

|   |                   |                       |                 |                    |
|---|-------------------|-----------------------|-----------------|--------------------|
| 管理No<br>G-03969                                 | 車名<br>エルフ         | 形状<br>セーフティーローダー      |                 |                    |
| 初年度<br>令和2年03月                                  | 型式<br>2RG-NPR88AN | 車体番号<br>NPR88-7005347 |                 |                    |
| 乗員<br>3人  | 走行距離<br>90,095 km | 最大積載量<br>2,000 kg     | 排気量<br>2,990 cc | 車検期限<br>令和8年03月15日 |
| 上物<br>2020/2 タダノ SS28-1-02139 ウインチ ラジコン リア油圧ゲート |                   |                       |                 |                    |

|               |             |            |          |              |
|---------------|-------------|------------|----------|--------------|
| シフト<br>スーマーEX | 原動機<br>4JZ1 | ICターボ<br>有 | 燃料<br>軽油 | 馬力<br>150-ps |
| 車体色<br>白      | AC<br>有     | PS<br>有    | PW<br>有  | エアバッグ<br>有   |
| ABS<br>有      | 電動ミラー<br>左  |            |          |              |


|   |
|---|
| その他装備<br>キーレス, スペアキー, アイドリングストップ, DPD, HSA, LDWS, IESC, プリクラッシュブレーキ (PCB) |
|---|

|                    |                   |                    |
|--------------------|-------------------|--------------------|
| 外寸(長さ)<br>7,580 mm | 外寸(幅)<br>2,170 mm | 外寸(高さ)<br>2,170 mm |
| 内寸(長さ)<br>5,700 mm | 内寸(幅)<br>2,050 mm | 内寸(高さ)             |

|                                  |                |
|----------------------------------|----------------|
| フロントタイヤサイズ<br>225/70R16 117/115L | リアタイヤサイズ<br>// |
|----------------------------------|----------------|

|                  |
|------------------|
| キャブ内部<br>汚れ<br>小 |
| シート破れ<br>無し      |

|                  |
|------------------|
| フロントガラス※<br>飛び石有 |
|------------------|



|                    |                                      |
|--------------------|--------------------------------------|
| 修復歴<br>無し          | 修復箇所                                 |
| エンジン状態<br>良好       | ミッション、デフ状態<br>良好                     |
| フレーム状態<br>フレーム内側錆小 | 車輛状態<br>・ウインチワイヤーキンク<br>・サイドマーカー1部不灯 |

タイヤの状態や山の残り具合、その他ご不明点等あれば  
グルーウェーブ株式会社までお問合せ下さい。

グルーウェーブ株式会社

TEL : 043-488-6488

FAX : 043-488-6319

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に  
限り、車検に受からないフロントガラスを  
弊社費用負担にて弊社指定ガラスに交換致します。

**GROOWAVE**  
Truck dealer