

# VEHICLE CONDITION REPORT

## 車輛状態表

管理No G-03922	車名 レンジャー	形状 アルミウイング パワーゲート ワイド ベッド付 リアエアサス			
初年度 平成30年12月	型式 2PG-FD2ABG		車体番号 FD2AB-109230		
乗員 2人	走行距離 652,104 km	最大積載量 2,200 kg	排気量 5,120 cc	車検期限 抹消	
上物 2018/11 トランテックス リア観音扉 引出しフック5対 ラッシング2段 2018/10 新明和 格納ゲート 1t ラジコン 室内リモコン					

シフト F6	原動機 A05C	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 240-ps
車体色 白	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有

ABS 有	電動ミラー 左	
----------	------------	--

その他装備 ETC2.0,バックカメラ,アイドリングストップ, LEDヘッドライト, エアサスコントローラー, ドラレコ (SD欠) DPR, VSC, ESスタート, 車線逸脱警報, スキャンニングクルーズ, プリクラッシュセーフティー (PCS)
---

外寸(長さ) 8,640 mm	外寸(幅) 2,490 mm	外寸(高さ) 3,490 mm
内寸(長さ) 6,280 mm	内寸(幅) 2,410 mm	内寸(高さ) 2430 門口2330 mm

フロントタイヤサイズ 225/80R17.5	リアタイヤサイズ 〃
---------------------------	---------------

タイヤの状態や山の残り具合、その他ご不明点等あれば  
グルーウェーブ株式会社までお問合せ下さい。

グルーウェーブ株式会社


TEL : 043-488-6488

FAX : 043-488-6319

キャブ内部 汚れ 小
シート破れ 無し

フロントガラス※ 飛び石有
------------------

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に限り、車検に受からないフロントガラスを弊社費用負担にて弊社指定ガラスに交換致します。



修復歴 無し	修復箇所
エンジン状態 タービンオイルしみ	ミッション、デフ状態 良好
フレーム状態 内側錆	車輛状態 ・キャブ裏錆 ・エアサスベローズヒビ ・箱内傷凹み、アオリ内切れ穴 ・床板擦れ、削れ ・荷箱Fパネル傷凹み ・リア扉内側傷凹み

**GROOWAVE**  
Truck dealer