

VEHICLE CONDITION REPORT

車輦状態表

管理No	車名	形状		
G-03902	Sグレート	深ダンプ 土砂禁 ハイルーフ		
初年度	型式	車体番号		
令和7年06月	2PG-FV80VZ	FV80VZ-500043		
乗員	走行距離	最大積載量	排気量	車検期限
2人	780 km	10,600 kg	12,800 cc	令和8年06月12日
上物				
極東開発 DD14-79 36立米 全面耐摩耗鋼板(ハードックス) スウェーデン鋼 リアフェンダーステンレス				

シフト	原動機	ICターボ	燃料	馬力
シフトパイロット(2ペダル)	6R30	有	軽油	394-ps
車体色	AC	PS	PW	エアバッグ
白	有	有	有	有

ABS	電動ミラー	
有	左	

その他装備
ETC2.0,バックカメラ, アルミホイール, キーレス, スペアキー, アイドリングストップ, LEDヘッドライト DPF, EZGO, LDWS, ESP, オートクルーズ, アクティブブレーキアシスト (AMB) (メッキ)Fバンパー、コーナー、ミラーカバー

外寸(長さ)	外寸(幅)	外寸(高さ)
11,990 mm	2,490 mm	3,680 mm
内寸(長さ)	内寸(幅)	内寸(高さ)
9,200 mm	2,310 mm	1,700 mm

フロントタイヤサイズ	リアタイヤサイズ
295/80R22.5 153/150J	275/80R22.5

タイヤの状態や山の残り具合、その他ご不明点等あれば  
グルーウェーブ株式会社までお問合せ下さい。

グルーウェーブ株式会社





TEL：043-488-6488

FAX：043-488-6319

キャブ内部
汚れ
無し
シート破れ
無し

フロントガラス※
良好

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に限り、車検に受からないフロントガラスを弊社費用負担にて弊社指定ガラスに交換致します。

			
			
修復歴	修復箇所		
無し			
エンジン状態	ミッション、デフ状態		
良好	良好		
フレーム状態	車輛状態		
良好	・ 未使用車		

GROOWAVE  
Truck dealer